CarOnSale

# Mercedes-Benz B 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2017 | 64.944km | 211 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>B 250 [DE - Van5 B 250 EU6, Style, (Facelift) 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDD2462441J446428 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>64.944km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2025 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>211 PS (155 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.991 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>54.146km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2017 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>152g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 70 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 70 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Batterie | ● Tiefenentladen“; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Parameterlenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Linienoptik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED

## Sonderausstattung

- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Exklusiv-Paket
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- DVD-Wechsler
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2462441|446428
1990 kg
3520 kg
1- 1040 kg
2- 950 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale




AUTO


12:03
Stockholm
Riga
Edinburgh
København
Minsk
Dublin
Berlin
London
Praha
Paris
Budapest
Zagreb
TMC



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2017 | 1313 | DPN000603 | 2 | 01 | 155 /5500 | 24 | | | |
| M1 | AC | | 4439 | | 1812 | | | | |
| WDD2462441J446428 | 9 | | 1572 | | 1465 | | | | |
| Mercedes-Benz | | | - | 75 | - | | | | |
| 245 G | | | 145 | 1990 | 1990 | | | | |
| M24KP2 | | | 1040 | 950 | - | | | | |
| MZBA1504 | | | 1040 | 950 | - | | | | |
| - | | | 82 | 3750 | 73 | | | | |
| B 250 | | | 1500 | 730 | 5 | - | | | |
| Daimler (D) | | | 205/50 R17 93H XL M+S | | | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 205/50 R17 93H XL M+S | | | | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | | | | |
| 715/2007*136/2014W | | | ROT | | 3/- | | | | |
| EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | | | e1*2001/116*0470*17 | | | | | | |
| Benzin | | | 22.11.16 | K | HF26612 | | | | |
| 0001 | 36W0 | 1991 | | | | | | | |

ZU A:VUH,EINZEILIG,110 X 520 MM,MITTELSCHRIFT*F.1/F.2
+30 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+65 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WE
KSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST
F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO
Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:21.04.2
17***



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)