



Audi A6 Avant

EZ 05/2023 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 85.615km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi			Typ/Verkaufsbezeichnung	A6 Avant [DE - Kb5 55 2.0 TFSI e quattro EU6d, sport, 2021 - 2022]		
Kategorie	Kombi	FIN	WAUZZZF2XPN075082	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	85.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster	Stoff	Leistung	265 PS (195 KW)	Kraftstoff	Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Ja	Scheckheftgepflegt	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt		
Hubraum	1.984 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	71.071km	Letzter Service am	10/2025
Emissionsklasse	Euro 6d	Sitze	5	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Automatikgetriebe
EZ	05/2023	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter	1		
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Ja	Land der letzten Zulassung	Deutschland		
Untypische Vornutzung	Keine	CO2-Emissionen	34g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch	1.5l/100km (WLTP)		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	150	Heckklappe	155
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckklappenöffnung automatisch
- Hybrid
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente schwarz matt
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kraftstofftank: 52 Ltr.
• Ladedose (AC / DC)	• Ladekabel mit Schukostecker
• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Matrix-LED-Scheinwerfer
• Mittelarmlehne vorn	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Nichtraucher-Paket
• Optik-Paket schwarz	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Pedale und Fußstütze in Edelstahl
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schienensystem im Gepäckraum	• Seitenairbag vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sitze vorn manuell einstellbar
• Sound-System DSP / Audi Sound-System	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Uni-Lackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas	• Wagenheber
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Assistenz-Paket Tour	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Dachkantenspoiler
• Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige	• Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
• Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	• Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Getränkehalter hinten	• Head-up-Display
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Komfort-Standklimatisierung
• Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)	• Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Neuwagen-Reifengarantie
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- e-tron Aufladesystem Kompakt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Vogelkot



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Vogelkot



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)