



















Inspektion - Wartung



Motor - Ölundichtigkeit / prüfen



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik




Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Corsa D Active			Modell 1.2 EU5, Active ecoFlex, (Facelift) 2.		
	VIN W0LOSDL08E6024045		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 3	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0035/ALI
	Kennzeichen	Erstzulassung 26.11.2013	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 51 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1229	HU 11/26
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %			Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 126 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 180.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 272.870 km		max. km-Stand bei Übergabe 272.870 km	Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 11/22	Letzter KD (km) 182.529 k..
	Farbe Ozean Blau (P2)		Lackierung Andere			Reimport k. A.	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 1 km
	Scheckheft Nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung					
	Polster Stoff		Polsterfarbe Grau		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro 5	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP.. Bordcomputer ecoFLEX-Paket Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne Innenraumfilter: Pollenfilter Klimaanlage LM-Felgen Rücksitzlehne klappbar Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor Stoßfänger Wagenfarbe		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstellbar Bremsassistent Elektro-Paket Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Lenkrad (Leder) Modellpflege Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Sitz vorn links höhenverstellbar Verglasung getönt		Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Drehzahlmesser Elektron. Traktionskontrolle Getriebe 5-Gang Karosserie: 3-türig Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Motor 1,2 Ltr. - 51 kW Seitenairbag vorn Sitzbezug / Polsterung: Stoff
	Sonderausstattung:				
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Reserverad in Fahrbereifung		Funktions-Paket	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	
	Sondermodellpaket:				
	Sondermodell Active				
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 03.08.2026 - Gültig bis 272870 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand	
	Allgemeine Aufwendung Optik 1.700,00 €
	Lackzustand - Anätzungen, schleifen und polieren 120,00 €
	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich 0,00 €
	Zwischensumme 1.820,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung stark verschmutzt Schadenserweiterung möglich
Das Fahrzeug weist dem Alter und laufeistung entsprechende gebrauchsspuren auf.
Frontscheibe Steinschläge ohne rissbildung.
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €
Inspektion - HU/AU (11/26)	0,00 €
Inspektion - Wartung (Kein Nachweis/fällig)	500,00 €
Komplettradsatz (Sommer-Radsatz) - Erneuern (fehlt)	0,00 €
Motor - Ölundichtigkeit / prüfen	250,00 €
Zwischensumme	775,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	185 70 R14 88T	7,00 mm (Fulda)	7,00 mm (Fulda)
	Reifen hinten	HL	HR
	185 70 R14 88T	7,00 mm (Fulda)	7,00 mm (Fulda)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Vollrad (0,00 mm)

Endbetrag	
Optischer Zustand	1.820,00 €
Technischer Zustand	775,00 €
Endbetrag (Netto)	2.595,00 €
19 % Mehrwertsteuer	493,05 €
Endbetrag (Brutto)	3.088,05 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.

150,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 180.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer