



Renault Master L2H2 3,3t

EZ 05/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 79.444km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 3,3t [DE - HKb4 3,3t BLUE dCi 145 FAP ENERGY VI, L2H2 (9-Sitzer) M1, (Facelift 2) 2021]		
Kategorie Van	FIN VF1ML000669250399	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.444km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug war beklebt, Restfolie noch am Fahrzeug.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 185 A
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Modellpflege (2)
- PKW-Zulassung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Bluetooth und Plug & Music (DAB+)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 107 kW BLUE dCi Diesel FAP Energy KAT
- Radstand 3682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Verzurösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Licht- und Regensensor
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)