



Opel Zafira Innovation Start/Stop

EZ 08/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 113.687km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation Start/Stop [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN W0VPE9EC0H1093170	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.687km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.507km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Check-Control-System	• Ecoflex
• Feststellbremse elektrisch	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Komfortsitze vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Sicht-Paket	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Lenkrad (Leder)	• Mittelkonsole FlexRail

• Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)	• Bordcomputer
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• OnStar SOS Service
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Parkpilotssystem vorn und hinten	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht LED	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor




Sonderausstattung


• 4 Lautsprecher	• Fußmatten Gummi
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
• Innovations-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Reifen 225/50 R17 ..V	• Reserverad als Notrad
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Funktions-Paket Fahrer	• Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sitzneigungsverstellung vorn rechts
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Lenkrad (Leder)	• Sitzheizung vorn
• AUX-IN-Anschluss	• Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
• Farbdisplay (CID)	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• USB-Schnittstelle	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontkamera	• Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Obwohl für weitere wichtige zusätzliche Ergänzungen

3. Wichtige Punkte

19.01.24 24.11.24

Winkler

Landratsamt Bamberg
Zuweisungsbefähigte

Winkler

Unterzeichner

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten nach Möglichkeit für die Führungsbefugten geltend zu machen. Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten geltend zu machen. Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten geltend zu machen.

Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten geltend zu machen. Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten geltend zu machen. Die Angaben sind der Aufsicht der Führungsbefugten geltend zu machen.

Zusammenfassung der Punkte

1. Name, Bezeichnung
2. Datum der Erstellung des Formulars
3. Name
4. Name
5. Name
6. Name
7. Name
8. Name
9. Name
10. Name
11. Name
12. Name
13. Name
14. Name
15. Name
16. Name
17. Name
18. Name
19. Name
20. Name
21. Name
22. Name
23. Name
24. Name
25. Name
26. Name
27. Name
28. Name
29. Name
30. Name
31. Name
32. Name
33. Name
34. Name
35. Name
36. Name
37. Name
38. Name
39. Name
40. Name
41. Name
42. Name
43. Name
44. Name
45. Name
46. Name
47. Name
48. Name
49. Name
50. Name
51. Name
52. Name
53. Name
54. Name
55. Name
56. Name
57. Name
58. Name
59. Name
60. Name
61. Name
62. Name
63. Name
64. Name
65. Name
66. Name
67. Name
68. Name
69. Name
70. Name
71. Name
72. Name
73. Name
74. Name
75. Name
76. Name
77. Name
78. Name
79. Name
80. Name
81. Name
82. Name
83. Name
84. Name
85. Name
86. Name
87. Name
88. Name
89. Name
90. Name
91. Name
92. Name
93. Name
94. Name
95. Name
96. Name
97. Name
98. Name
99. Name
100. Name

101. Name
102. Name
103. Name
104. Name
105. Name
106. Name
107. Name
108. Name
109. Name
110. Name
111. Name
112. Name
113. Name
114. Name
115. Name
116. Name
117. Name
118. Name
119. Name
120. Name
121. Name
122. Name
123. Name
124. Name
125. Name
126. Name
127. Name
128. Name
129. Name
130. Name
131. Name
132. Name
133. Name
134. Name
135. Name
136. Name
137. Name
138. Name
139. Name
140. Name
141. Name
142. Name
143. Name
144. Name
145. Name
146. Name
147. Name
148. Name
149. Name
150. Name
151. Name
152. Name
153. Name
154. Name
155. Name
156. Name
157. Name
158. Name
159. Name
160. Name
161. Name
162. Name
163. Name
164. Name
165. Name
166. Name
167. Name
168. Name
169. Name
170. Name
171. Name
172. Name
173. Name
174. Name
175. Name
176. Name
177. Name
178. Name
179. Name
180. Name
181. Name
182. Name
183. Name
184. Name
185. Name
186. Name
187. Name
188. Name
189. Name
190. Name
191. Name
192. Name
193. Name
194. Name
195. Name
196. Name
197. Name
198. Name
199. Name
200. Name

Obwohl für weitere wichtige zusätzliche Ergänzungen

3. Wichtige Punkte

19.01.24 24.11.24

Winkler

Landratsamt Bamberg
Zuweisungsbefähigte

Winkler

Unterzeichner

ZB 1 248

Der Unternehmer: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, das die Wohnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	2	3	4	5</																																																																																																	

Service		Service		Service	
☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	
Datum:	10.07.11 km 4.04	Datum:	10.07.11 km 62.882	Datum:	10.07.11 km 75.425
Motoröl		Motoröl		Motoröl	
Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ ACEA B3 ☐ Viskosität: 5 W 30		Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ ACEA B3 ☐ Viskosität: 5 W 30		Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ ACEA B3 ☐ Viskosität: 5 W 30	
Gehörschutz, Luftkesselzahl: -30 °C Ja Nein		Gehörschutz, Luftkesselzahl: -40 °C Ja Nein		Gehörschutz, Luftkesselzahl: -40 °C Ja Nein	
☒ Batterie (Funklenkerbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelstiftfitter ☒ Gasfitter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reflexionspunktmark. ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen		☒ Batterie (Funklenkerbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelstiftfitter ☒ Gasfitter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reflexionspunktmark. ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen		☒ Batterie (Funklenkerbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelstiftfitter ☒ Gasfitter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reflexionspunktmark. ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen	

6 Servicebestätigung zu km 45.628 km / 28.07.22

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 26.7.22 7859

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30
Getriebeschutz, Kühlfüllstand: 30 °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilternassatz
☒ Kettspannen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenparaturnot
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Autoservice **aventur**
Rammberg 22 • 30909 Barsing
M. 0152 2018 944 • Fax 05131 40608-11
www.aventur.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)