



Renault Clio

EZ 12/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.637km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1BB1KEF43385814	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.637km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.287km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug teilweise beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 43 kW
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	29.12.2010	3333	ABC000594	2	01	43/5250	160
2	MI	1000	1839-1872	3	1417	1010-1055	
4	VF1881KEF43385814	3		5	00075		
6	RENAULT			7	140	1445	1445
8	E			9	780	785	
10	BEIK			11	780	785	
12	BEIKF			13	083	3938	071
14	CLIO			15	1100	505	5
16	RENAULT			17	175/65 R14 (82)T		
18	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			19	175/65 R14 (82)T		
20	Sp. 1.9 dCi 115 CV (115 kW)			21		5/-	
22	70/220*2003/768/54			23	2*98/11*0136*14		
24	EURO 14			25	17.08.05	WH776457	
26	Benzin			27			
28	0001	0462	1112	29			
30	Zul.Ges.Gew.d.Zuges max.2200kg			31	AW.AHK lt. EGTG/ABE*		
32				33			
34				35			
36				37			
38				39			
40				41			
42				43			
44				45			
46				47			
48				49			
50				51			
52				53			
54				55			
56				57			
58				59			
60				61			
62				63			
64				65			
66				67			
68				69			
70				71			
72				73			
74				75			
76				77			
78				79			
80				81			
82				83			
84				85			
86				87			
88				89			
90				91			
92				93			
94				95			
96				97			
98				99			
100				101			

A dark grey, textured wallet and a set of car keys with a blue tag, resting on a grey patterned car seat. The wallet is closed and has a flap. The car keys are black and have a blue tag with white text that reads "110 955 5555". The car seat has a grey and white geometric pattern.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)