



Mini Clubman One

EZ 03/2021 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 59.045km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - Kb5 One 1.5 EU6d, One (OPF), (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN WMWLV110302P51596	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.045km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2020 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 51.872km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Media
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang

• Getränkehalter	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey	• Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• MINI Connected (Schnittstelle)
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Kombiinstrument digital
• Service-System: Remote Services	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Armauflage vorn
• Dachhimmel Anthrazit	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Park-Distance-Control (PDC)	• Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)