



Mini Clubman One

EZ 02/2019 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 121.506km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.5 EU6d-T, One (OPF), (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXR11030TW51661	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.506km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	106	Kotflügel vorne rechts	78
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	99	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	95	Heckklappe	96
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Dachhimmel Anthrazit	• Fußmatten Velours
• Laderaumboden variabel	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Leseleuchten vorn	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung Midnight Black	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)