


## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002591327  
**Besichtigt am:** 03.08.2026 13:19  
**Berichts-Nr:** 11120778  
**FIN:** TMBJJ8NX8PY161049



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda                  |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AWL             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 17.08.2023             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 71.772 km              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen              |
| <b>Farbe:</b>                       | Graphite Grau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Graphite Grau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz                |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 3                      |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 08.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 302 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                    | Dämpfung hinten,Basis 1                                             |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                          | Dämpfung vorn                                                       |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                               | Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen                              |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben                                                                            | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                         | Doppelton-Signalhorn                                                |
| 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa                                                                            | Drehstromgenerator 140 A                                            |
| 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel                                                    | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| 4 Türen                                                                                                                 | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung         |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                                      | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -       |
| 7-Gang-Automatikgetriebe                                                                                                | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                               | Einstiegleisten in den Türausschnitten                              |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                       | Elektrische Luftzusatzheizung                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                          | Entriegelung Heckklappe                                             |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                    | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                  |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                              | Fahrerkniefahrer                                                    |
| AM TOUR DE                                                                                                              | Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer                                    |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                   | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen               |
| Armaturentafel Standard                                                                                                 | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                               |
| Außen-Sound Standard                                                                                                    | Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                  | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)     | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                | Feststellbremse                                                     |
| Ausströmer                                                                                                              | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                     | FPK-Medium                                                          |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                    | Frontantrieb                                                        |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                   | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                     |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                       | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                      | Fußmatten vorn und hinten                                           |
| Berganfahrassistent                                                                                                     | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                      |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                         | Gepäckraumbeleuchtung                                               |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                              | Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)                     |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                | Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose        |
| Bordwerkzeug                                                                                                            | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                                         | Heckscheibenwischer "AERO"                                          |
| Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                                                                      | Heckspoiler                                                         |
| Columbus PLUS Business                                                                                                  | Hinterachse "Standard"                                              |
| DAB - Digitaler Radioempfang                                                                                            | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                      |
| Dachreling, schwarz                                                                                                     | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
|                                                                                                                         | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11120778  
vom: 03.08.2026

|                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kältemittel R1234yf                                                                                       | Ohne Car2X                                                        |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                      |
| Kindersicherung, manuell                                                                                  | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                |
| Komfortausstattung                                                                                        | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage                            |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                                                            | Ohne Head-Up Display                                              |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                      |
| Kopfstützen vorn                                                                                          | Ohne Kamerasysteme                                                |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                   | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                                |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist                                                  | Ohne Ladeboden                                                    |
| LED- Hauptscheinwerfer                                                                                    | Ohne Ladekabel                                                    |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                                                       | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                           |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling                                            | Ohne Lichtassistent                                               |
| Leergewichtsbereich 1                                                                                     | Ohne Mode3 Ladekabel                                              |
| Leichtmetallräder 7J x 17                                                                                 | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                      |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen                                               | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                   | Ohne Schmutzfänger                                                |
| Linkslenker                                                                                               | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent                                                           | Ohne Skisack                                                      |
| Mit Halter                                                                                                | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Mit Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne Stabilisator hinten                                          |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                                                              | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                          |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                       | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Mittelkonsole                                                                                             | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                           | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                  |
| Navi Columbus + Web radio                                                                                 | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Nebelscheinwerfer                                                                                         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                     | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Netzprogramm + Cargoelemente                                                                              | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Netztrennwand                                                                                             | Optionsinfotainment (MIB3)                                        |
| Nicht Heissland                                                                                           | Pannen-Set                                                        |
| Normal-Lackierung                                                                                         | Radschrauben Standard                                             |
| Normalsitze vorn                                                                                          | Radstand                                                          |
| Notrufsystem eCall+                                                                                       | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne 2. Batterie                                                                                          | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Ohne Ablagenpaket/box                                                                                     | Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert                    |
| Ohne Adapter                                                                                              | Reifendruckkontrolle                                              |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                           | Reifenlieferanten für EU Länder                                   |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                            | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment               |
| Ohne Anschlussgarantie                                                                                    | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                       |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                        | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11120778  
vom: 03.08.2026

Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
 ohne Safesicherung  
 Schriftzugsatz in Grundauführung  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
 Sondermodell 2022  
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-  
 Label auf Sonnenblende  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Standard  
 Tagesfahrlichtschaltung  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
 Typprüfand Deutschland  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variant/Avant  
 Variante Grundausrüstung  
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperr elektronisch  
 Zierleisten schwarz  
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Michelin   | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 4,0 mm      |
| Michelin   | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11120778  
vom: 03.08.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                     | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                   |
|----|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Seitenwand hinten rechts                    | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 2  | Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) | Kratzer              | Auslegen + Polieren                   |
| 3  | Stoßfänger hinten                           | Kratzer              | Auslegen + Polieren                   |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Seitenwand hinten links | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Nein                                  |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| <b>Bauteil</b>                                          | <b>Lack (µm)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 237,0            |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |                  |



## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJJ8NX8PY161049

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11120778  
vom: 03.08.2026




### Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



## Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio





## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Auslegen + Polieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

