CarOnSale

SEAT IBIZA ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	236.314km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG IBIZA ST	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ6JZCR056618	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 236.314km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Klima-Paket
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Dachantenne
- 6 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung
- Fensterheber elektrisch hinten

Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Safety-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZ6JZCR056818

CarOnSale











12.12.2011
7593
AFM000166
M1
AC
VSSZZZ6JZCR056618
5
SEAT
6J
SECBZBX0
SGNFM52T1067MGGI
IBIZA ST
SEAT (B)
Pz.z.Pers.befb. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008F
EURO5;F;DI/CI; M; N1 I
Benzin
0001
M35FO
1197
WW.AHK LT.ECTG*
2
1
77/5000
190
4227-4227
1693-1693
1445-1445
1145-1145
75
124
1600
1600
860
820
860
820
77
3750
71
1200
570
5
185/60 R15 84U
185/60 R15 84U
0
e9*2001/116*0067*19
14.04.2011
B2381359

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)