



Volkswagen Sharan Cup BMT

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 202.169km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV033939	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.169km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.266km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(7 mm) Kratzer	(7 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	155	Heckklappe	145
Dach	155		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Aufgrund der Parksituation keine korrekte Prüfung möglich, weitere Beschädigungen nicht ausschließbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	• Abfallbehälter
• Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Ausstattungspaket: BlueMotion Technology
• Ausstattungspaket: Licht + Sicht	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, rechts
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Dachreling silber eloxiert	• Elektron. Differentialsperre (EDS)

• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fensterheber elektrisch
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Seitenairbag vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fondbedienung Klimaanlage	• Frontscheibe Dämmglas
• Haltegriff A-Säule, Beifahrerseite	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod	• Open-Sky-Paket
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Sitz-Paket 7-Sitzer	• Sport-Fahrwerk
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäcksicherungsnetz	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Seitenairbag hinten
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)