



Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 08/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 216.570km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZJE243984	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.570km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.271km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)
Kerben



(6 mm)
Kerben



(6 mm)
Kerben



(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	320 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	1480 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt

• Fußmatten Textil	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten verchromt	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Fondbedienung Klimaanlage	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung Plus | • Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth) |
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Dachhimmel Stoff, schwarz |

• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Head-up-Display	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelholz Olivesche	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• R-Line Sport-Paket	• R-Line-Paket Exterieur Volkswagen Individual / Exclusive
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)
• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)	• Sonderlackierung Pure-White uni
• Sound-System DYNAUDIO	• Top-Paket
• Tragstäbe für Dachreling eloxiert	• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
• Zusatzheizung (Standheizung)	• Audiosystem: CD-/DVD-Player
• Sprachsteuerungs-System	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Volkswagen Media Control
• App-Connect	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Steckdose 230V
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Emergency Assist
• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag hinten	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Progressivlenkung	• Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
• Dachspoiler R-Line	• Stoßfänger R-Line
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• 16-Kanal-Verstärker	• Subwoofer
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Ambiente-Beleuchtung	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Rückfahrkamera (Rear View)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)