

Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(01.2017->) TREND MILD-HYBRID MILD-HYBRID 118 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 118 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAH381DGPJ162621



Beschreibung

Kennzeichen DN-CS3082	Zulassungsdatum 18/07/2024	Laufleistung 40689 km
Farbe Dark Knight / MIC	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Hubraum 1482	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 7
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 118 KW	

Equipment

Standard

Tagfahrlicht LED	3. Bremsleuchte	6 Lautsprecher
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)	Audiosystem: Radio (BMW)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachreling	Dachspoiler	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Exterieurumfänge lackiert	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe mit Bandfilter oben	Frontscheibe wärmedämmend	Funktions-Paket
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Farbdisplay (8 Zoll)	Sitzheizung vorn
Rückfahrkamera	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkhalter hinten	Getränkhalter vorn	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll

Isotix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Komfort-Plus-Paket	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar
Kühlergrill schwarz	Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Leseleuchte	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motorhaubenisolierung
Nebelscheinwerfer	Radioempfang digital (DAB+)	Reifen 205/55 R16 ..V
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzelehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Audio-Navigationssystem	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Heckleuchten LED	LED-Paket	Scheinwerfer LED
Nebelschlussleuchte LED	Mica-Lackierung	Modellpflege
Navigations-Paket	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Remote Services
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)		

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails


Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Hartmann Bochum GmbH	31/07/2026	03/08/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
		 	
002	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Material : Metall / Mit Fenster : Ja	Delle	Smart Repair
		 	
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
004	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
005	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
		  	
006	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
		  	

007

Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☒ Bordmappe
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Mechanischer Schlüssel
- ☒ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	7.5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Ganzjahresreifen	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

