



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 10/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 105.387km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052401F107539	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.387km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	275 
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Dachreling (Aluminium) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Ausstattungs-Paket: Business Plus |
| • Avantgarde Interieur | • Fußmatten Velours |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Spiegel-Paket | • Tempomat |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Sitzheizung vorn | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Lenkrad (Leder) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45

**(8) Nächste HU
März 2028**

**Prüfplakette
zugeleitet**

ist dieses Fahrzeuges.

prüfung vorzuführen.

erhalten.



Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN
477	182	21,9	74,2	50,9
333	181	43,9	25,8	18,9
380				

FBA Standard

gesetzlich vorgeschrieben
 1 EUR netto für Vorgeben
 V16 BVZO

	Netto	Brutto	
an	48,32 €	57,99 €	
am 25.03.2028	Gesamt: 136,50 €	166,00 € - 118,10 € (71%) 28,90 €	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)