



Ford S-MAX Titanium

EZ 08/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 187.907km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi Bi-Turbo EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJGD00256	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.907km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.799km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Premium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 154 kW TDCi Bi-Turbo KAT
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung

• Frontscheibe heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Audiobedienung am Lenkrad
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• AUX-IN-Anschluss
• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay	• Bordcomputer
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
• USB-Anschluss	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• KeyFree-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
• Servolenkung elektrisch	• Winter-Paket



Sonderausstattung

• 12 Lautsprecher	• 8 Lautsprecher
• Business-Paket	• Design-Paket 2
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäcksicherungsnetz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• KeyFree-Paket	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Premium-Sound-Paket	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Subwoofer
• Technologie-Paket	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Lackierung Iridium Schwarz Mica

• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• AUX-IN-Anschluss
• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Ford SYNC 2 mit Navigation	• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
• USB-Anschluss	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• KeyFree-System
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.08.16 8566 BK0000513 2 01 155 /3750 218
M1 AC 4796-4922 1916
WF0JXXWPCJG000256 9 1632-1676 1766
FORD
WA6 144 2575 2575
T9CD1JX 1350 1345
5GCANFRQ 1350 1345
- 73 2813 69
S-MAX 2000 750 5
FORD (D) 235/50 R18 101 W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/50 R18 101 W
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI: M. N1 I
Diesel
0002 36W0 1997
F.1/F.2: +95 kg b. Anhängetrieb*ww.AHK lt.FGT6*



ER997799

Formular mit Feldern für Fahrzeugdaten: FORD, M1, AC, 4796-4922, 1916, 1632-1676, 1766, 2000, 750, 5, 235/50 R18 101 W, Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl., Kombilimousine, 715/2007*2015/45W, EURO6;W;PI/CI: M. N1 I, Diesel, 0002, 36W0, 1997, F.1/F.2: +95 kg b. Anhängetrieb*ww.AHK lt.FGT6*. Rechts daneben: 10THOP3 01256, 017530, ER997799, FORD-WERKE GmbH, 50729 Köln, 24.07.2016.

Formular mit Ford Logo und Text: EG-ÜBERPRÜFUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT, PER VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE. Enthält eine Tabelle mit Fahrzeugdaten und eine Liste von Prüfpunkten (1-27) mit entsprechenden Ergebnissen.

Formular mit Tabelle der Prüfpunkte (1-27) und Ergebnissen. Spaltenüberschriften: 1. Anzahl der Achsen und Räder, 2. Auslastung des Fahrzeugs, 3. Anzahl der Achsen und Räder, 4. Achsenlast, 5. Achsenlast, 6. Achsenlast, 7. Achsenlast, 8. Achsenlast, 9. Achsenlast, 10. Achsenlast, 11. Achsenlast, 12. Achsenlast, 13. Achsenlast, 14. Achsenlast, 15. Achsenlast, 16. Achsenlast, 17. Achsenlast, 18. Achsenlast, 19. Achsenlast, 20. Achsenlast, 21. Achsenlast, 22. Achsenlast, 23. Achsenlast, 24. Achsenlast, 25. Achsenlast, 26. Achsenlast, 27. Achsenlast.

Formular mit Tabelle der Prüfpunkte (1-27) und Ergebnissen. Spaltenüberschriften: 1. Anzahl der Achsen und Räder, 2. Auslastung des Fahrzeugs, 3. Anzahl der Achsen und Räder, 4. Achsenlast, 5. Achsenlast, 6. Achsenlast, 7. Achsenlast, 8. Achsenlast, 9. Achsenlast, 10. Achsenlast, 11. Achsenlast, 12. Achsenlast, 13. Achsenlast, 14. Achsenlast, 15. Achsenlast, 16. Achsenlast, 17. Achsenlast, 18. Achsenlast, 19. Achsenlast, 20. Achsenlast, 21. Achsenlast, 22. Achsenlast, 23. Achsenlast, 24. Achsenlast, 25. Achsenlast, 26. Achsenlast, 27. Achsenlast.

Formular mit Tabelle der Prüfpunkte (1-27) und Ergebnissen. Spaltenüberschriften: 1. Anzahl der Achsen und Räder, 2. Auslastung des Fahrzeugs, 3. Anzahl der Achsen und Räder, 4. Achsenlast, 5. Achsenlast, 6. Achsenlast, 7. Achsenlast, 8. Achsenlast, 9. Achsenlast, 10. Achsenlast, 11. Achsenlast, 12. Achsenlast, 13. Achsenlast, 14. Achsenlast, 15. Achsenlast, 16. Achsenlast, 17. Achsenlast, 18. Achsenlast, 19. Achsenlast, 20. Achsenlast, 21. Achsenlast, 22. Achsenlast, 23. Achsenlast, 24. Achsenlast, 25. Achsenlast, 26. Achsenlast, 27. Achsenlast.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)