



BMW xDrive 50 i

EZ 07/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 158.518km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 32***
 Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 50 i [DE - SUV5 xDrive50i EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKR610500W56580	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.518km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 449 PS (330 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 4.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.565km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 224g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kerben	Kerben		Kerben, Riss/Bruch

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Alle mit Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	• Fußmatten Velours
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckklappe zweiteilig
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Edelholz	• Innenausstattung: Edelholz Pappel
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2933 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Ablage-Paket
• Adaptives Fahrwerk M-Technic	• Adaptives Kurvenlicht
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Audio-Navigationssystem Professional
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Comfort-Paket
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Dachreling Hochglanz Shadow-Line
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung	• Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic

• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Head-up-Display
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innen- und Neigungsmelder
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
• Innovations-Paket	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lenkrad (Leder M-Technic)	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Panoramadach (Glas)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Soft-Close-Automatik für Türen
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Sound-System Harman-Kardon
• Sport-Paket M / M-Technic	• Sportsitze vorn
• Surround-Kamerasystem (Surround View)	• Tagfahrlicht


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Riss/Bruch)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)