



BMW 218 i Luxury Line

EZ 07/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 139.656km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i Luxury Line [DE - Van5 218i EU6, Luxury Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2D310005B96571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.656km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 119.162km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chrome-Line Extérieur
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finline
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Luxury Line | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Original Fahrzeug Farbe: IMPERIALBLAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Business-Paket |
| • CD-Laufwerk | • Convenience-Paket |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











15.07.2015	M0005	BAC00037	100/140	11200
MBA2D310005B96571	RC	1608	75	1800
BMW				
UKL-L				
2D31				
5A1500C0				
2181 GRAN TOURER				
BAYER.NOT.WERKS-BMW				
Fr.S.Pers.bef.b. 0 Spl.				
Kombilimousine				
715/2007*136/2018W				
EURO6:WzPI/Cz: H. N. 1				
Behid				
0001	35W0	1109		
F.1/F.2: 2150 F. ANHÄNGERTRIEB*7.2/8.2: 1150 F. ANHÄNGERTRIEB				
ERSTW.BHK 17.07.2015 *DATUM UND EMISITONSKLASSE: 14.07.2015				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)