



Nissan Micra Visia

EZ 09/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 81.432km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Micra Visia [DE - LimS5 1.0 EU6, Visia, 2016 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNVK1400765755326	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.432km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.406km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP) 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	465 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	450 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	145	Heckklappe	155
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abdeckkappen Außenspiegel Schwarz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 2 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

• Leseleuchte vorn	• Motor 1,0 Ltr. - 52 kW 12V KAT
• Nebelschlussleuchte	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen schwarz	• Türverkleidung mit Stoffeinsatz
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Audiosystem: Radio mit USB / iPod-Anschluss und Bluetooth-Schnittstelle
• 2 Lautsprecher	• 2 Lautsprecher
• Kopfstützen vorn	



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

00. Remarks:
 Alternative Types:
 88C40 815 8881
 88C40 817 844

01. Exemption:
 01. Make: Nissan
 02. Type: R34
 Variant: DB
 Version: 06
 R.E.I. Commercial name (p): MICRA
 04. Category: M1
 05. Name and address of manufacturer: Renault SAS
 of the base vehicle:
 06. Manufacturer address:
 Agence Rue 395
 1 Ave Du Golf Technocentre Renault
 France
 Vehicle identification number: VNVR140F92555358
 Location of the Vehicle Identification Number: Engine compartment interior, on the
 crossbar under the windscreen, centre right side
 with the registration 092803360544542 given on 12-07-2000
 type described in all respects.

CE 125294

(Date: 05/06/2021)




The information the document is exempted from a database search. The information was either from the state of which the physical document of the vehicle was produced

Wartungsnachweise Quintances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quintances d'entretien Conferma della manutenzione
 Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 54 - 30 ☒ Ölwechsel, Huile, cambio lubrificante, Oliata (cambio) ☒ Polystreife- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Kline-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	 Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 59 - 30 ☒ Ölwechsel, Huile, cambio lubrificante, Oliata (cambio) ☒ Polystreife- und Karosseriewartung, Entretien du chassis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Kline-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN ALTO-PRIMER VITRACOLOR Motocicli Autos Autobus 0510422 04 29.500	NISSAN 5165 ALTO-PRIMER VITRACOLOR Motocicli Autos Autobus 0510422 04 29.500

Wartungsanweisung
Quintilles d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, SAE 40, 2000 cc. (1000 cc. per 1000 cc. di olio)

☒ Fehlgang- und Karburettorreinigung, Entfetten des Motors und des Ventilschneidens, Manoeuvre du levier de la courroie

☒ Kniele-Wartung, Entfetten des Pleuralagers, Manoeuvre des bras de levage

☒ Austausch des Zündkerzen, Travaux des bougies d'allumage

☒ Centralisier. Seils. des 2000 cc. (1000 cc.)

☒ Kupf./Lsgewicht, Liquide de refroidissement, Refroidir

☒ Pleuralagere, Liquide de bras, Liquide des bras

☒ Kasketten, Courroie d'entrainement, Courroie squelette

☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Courroie dentée

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtre air

☒ Pleuerfilter, Filtre à pollen, Filtre antipollen

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtre carburant

Bruno H. B. Borne

NISSAN 5155

AUTO FINISHED GEAR
V6 2000cc 1274747
1980 1000 cc. 40, 2000 cc. 40
1980 1000 cc. 40, 2000 cc. 40
Thermal, Carburant, 1000 cc. 40

08/07/75
Testo: Carbone
- 49608
872408

Der nächste Wartungszyklus ist bei 150000 km oder 12 Monaten

Il prossimo servizio di manutenzione è a 150000 km o 12 mesi

04/20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Anderer Schaden): Lackschaden



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrer­t­ur (Steinschlag)



Beifahrer­t­ur (Kratzer)



T­ur­e hinten rechts (Kratzer)



T­ur­e hinten rechts (Kratzer)



T­ur­e hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)