



Peugeot 308 Style

EZ 06/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 96.622km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Style [DE - Kb5 1.2 e-THP/PureTech 130 EU6d-T, Style, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN VF3LRHNSTKS240513	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.622km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	55 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	50 	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe akustisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe 6-Gang	• Gurtkraftbegrenzer
• Gurtstraffer	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe getönt
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG PLATINIUM- GRAU/METALLIC-LACKIERUNG	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn (doppelt)
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Verglasung getönt
• WIP-Bluetooth	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre mit Transponder	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• CD-Laufwerk in der Mittelkonsole	• City-Paket Plus
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Navigationssystem Plus
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Safety-Paket	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












28.06.2019	3003	ATM00261X	2	01	96	/5500	205
M1	AF			4585			1804
VF3LRHNSIKS240S13	7			1460-1470			1279-1480
PEUGEOT					71		
L				140		1830	1830
R				1100		1000	
HNST-R12000				1100		1000	
				73		3750	68
308				1200		635	5
PEUGEOT (F)				205/55 R16 88H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl				205/55 R16 88H			
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2017/1347AG				GRAU		71	
EURO6;WLTP;AG:PI/CI; M; N1 I				e2*2007/46*0485*24			
Benzin				18.01.19		K	FF897898
0001	36AG	1199					
Techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3000kg*ww.AHK lt							
EGTG*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)