



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

WVGZZZ5NZNW532398

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I gesehen

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Tiguan 2.0 TDI Active (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	18.07.2022
FIN	WVGZZZ5NZNW532398	Laufleistung	102.880 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Pure White
Hubraum	1.968 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Sitzbezüge für Sondermodell / Titanschwarz - Grau - Blau
Leistung	110 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	12/2027
KBA-Nummer	0603 / BZG		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector4Seasons	A / O	5 mm	0919
Vorne rechts	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector4Seasons	A / O	5 mm	0919
Hinten links	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector4Seasons	A / O	6 mm	0919
Hinten rechts	235/55 R 18 100 V	Goodyear Vector4Seasons	A / O	6 mm	0919
Tirefit	Haltbar bis: 04/2026				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben: 0 Tage oder 0 km
Wartungsnachweis: digital

Ausstattung

Serienausstattung


- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1. 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | 4. Ambiente-Beleuchtung (30 Farben) | 8. App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) |
| 2. Ablagefach am Dachhimmel | 5. Antennen-Diversity | 9. App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay |
| 3. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrer-airbag abschaltbar, Knieairbag Fahrer-seite | 6. Antriebsart: Frontantrieb | |
| | 7. Anzeige für Waschwasserstand | |

10. Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
11. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
12. Außenspiegel Wagenfarbe
13. Außenspiegel asphärisch, links
14. Außenspiegel konvex, rechts
15. Chrom-Paket 2
16. Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
17. Dachreling silber
18. Doppeltonhorn
19. Einparkhilfe vorn und hinten
20. Einstiegsleisten für Sondermodell
21. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
22. Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
23. Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl
24. Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
25. Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
26. Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
27. Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
28. Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
29. Fensterheber elektrisch vorn und hinten
30. Fensterzierleisten schwarz
31. Fußmatten Textil
32. Fußraumbeleuchtung vorn
33. Gepäckraumabdeckung / Rollo
34. Gepäckraumbeleuchtung
35. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
36. Heckscheibenwischer
37. Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
38. Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
39. Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
40. Innenspiegel mit Abblendautomatik
41. Insassen-Schutzsystem proaktiv
42. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
43. Karosserie: 5-türig
44. Kennzeichenbeleuchtung LED
45. Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
46. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
47. Kopfstützen hinten (3-fach)
48. Lautsprecher (8)
49. Lendenwirbelstützen vorn
50. Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
51. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
52. Leseleuchten vorn und hinten LED
53. Leuchtweitenregelung
54. Mittelarmlehne vorn
55. Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
56. Modellpflege
57. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
58. Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
59. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
60. Nebelschlussleuchte
61. Notrufsystem
62. Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
63. Radioempfang digital (DAB+)
64. Radstand 2678 mm
65. Rußpartikelfilter
66. Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
67. SCR-System (AdBlue-Technologie)
68. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
69. Schalt-/Wählhebelgriff Leder
70. Scheibenwaschdüsen heizbar
71. Scheibenwischer mit Regensensor
72. Scheinwerfer LED
73. Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
74. Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
75. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
76. Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
77. Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
78. Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
79. Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
80. Sitze vorn höhenverstellbar
81. Sitze: Komfortsitze vorn
82. Sitzheizung vorn
83. Sitzlehne vorn rechts umklappbar
84. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
85. Sprachsteuerungs-System
86. Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
87. Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
88. Stoßfänger Basis
89. Tagfahrlicht LED
90. Türgriffe außen Wagenfarbe
91. Türgriffe innen Chrom matt
92. Verbandkasten und Warndreieck
93. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
94. Wegfahrsperre (elektronisch)
95. Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

1. Anhängerkupplung schwenkbar
2. Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
3. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
4. Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
5. Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
6. Fahrassistenten-Paket Plus ohne Side Assist
7. Fahrassistenten-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
8. Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist)
9. Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
10. Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
11. Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
12. LM-Felgen 7x18 (Nizza, schwarz, glanzgedreht)
13. Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
14. Raucher-Paket
15. Reifendruck-Kontrollsystem
16. Rückfahrkamera (Rear View)
17. Safesicherung
18. Schließ-/Startsystem Keyless Access
19. Sonderlackierung Pure-White uni

Optischer Zustand



1. Tür vorne links - Lackierung oberhalb verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)
2. Dach eingedellt, drücken (Bild 11, 12)
3. Tür vorne links - Einstieg Lackierung zerkratzt, Gebrauchssp
4. Tür hinten rechts - Türrahmen eingedellt, drücken (Bild 7, 8)
5. Tür vorne rechts - Einstieg eingedellt, drücken (Bild 5, 6)
6. Tür vorne rechts eingedellt, Gebrauchsspur
7. Seitenteil hinten rechts eingedellt, Gebrauchsspur
8. Heckklappe eingedellt, Gebrauchsspur
9. Stoßfänger hinten - Ladekante / Lackierung mehrf. verschrammt, smart repair (Bild 3, 4)
10. Heckschürze hinten unten verschrammt, optische Wertminderung (Bild 1, 2)
11. Tür hinten links eingedellt, Gebrauchsspur
12. Motorhaube eingedellt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Innenraum

1. Verkleidung Tür hinten - links zerkratzt, Gebrauchsspur
2. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Bremse hinten - Scheiben beginnende Korrosion, Gebrauch spur
2. Reifenfüllflasche MHD überschritten, erneuern (Bild 13)
3. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Technischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Außen, Heckschürze hinten unten, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 2:
Außen, Heckschürze hinten unten, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 3:
Außen, Stoßfänger hinten - Ladekante / Lackierung, mehrf. verschrammt, smart repair



Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Ladekante / Lackierung, mehrf. verschrammt, smart repair

Vorgangs-Nr.: 0212536776-2138-2



Bild 5:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 6:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 7:
Außen, Tür hinten rechts - Türrahmen, eingedellt, drücken



Bild 8:
Außen, Tür hinten rechts - Türrahmen, eingedellt, drücken

Vorgangs-Nr.: 0212536776-2138-2



Bild 9:
Außen, Tür vorne links - Lackierung oberhalb, verschrammt,
smart repair




Bild 10:
Außen, Tür vorne links - Lackierung oberhalb, verschrammt,
smart repair



Bild 11:
Außen, Dach, eingedellt, drücken





Bild 12:
Außen, Dach, eingedellt, drücken



Bild 13:
Technik, Reifenfüllflasche, MHD überschritten, erneuern

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.