



Toyota Yaris 1.0 Sol

EZ 12/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 245.607km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris 1.0 Sol [DE - LimS5 1.0 EU4, sol, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKV18360A465656	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.607km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	50 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	260 	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antenne mechanisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|---|--|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Audiosystem: Radio |
| • CD-Player | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: SILVER | |



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









05.12.2005 15048 1.072002 1
01 0200
VNKKV18360A489656 11 4

134	135	136
755	756	757
758	759	760
761	762	763
764	765	766
767	768	769
770	771	772
773	774	775
776	777	778
779	780	781
782	783	784
785	786	787
788	789	790
791	792	793
794	795	796
797	798	799
800	801	802
803	804	805
806	807	808
809	810	811
812	813	814
815	816	817
818	819	820
821	822	823
824	825	826
827	828	829
830	831	832
833	834	835
836	837	838
839	840	841
842	843	844
845	846	847
848	849	850
851	852	853
854	855	856
857	858	859
860	861	862
863	864	865
866	867	868
869	870	871
872	873	874
875	876	877
878	879	880
881	882	883
884	885	886
887	888	889
890	891	892
893	894	895
896	897	898
899	900	901
902	903	904
905	906	907
908	909	910
911	912	913
914	915	916
917	918	919
920	921	922
923	924	925
926	927	928
929	930	931
932	933	934
935	936	937
938	939	940
941	942	943
944	945	946
947	948	949
950	951	952
953	954	955
956	957	958
959	960	961
962	963	964
965	966	967
968	969	970
971	972	973
974	975	976
977	978	979
980	981	982
983	984	985
986	987	988
989	990	991
992	993	994
995	996	997
998	999	1000

TOYOTA YARIS
TOYOTA MEM (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

EURO 4
BENZIN
0001 0462 998

ZU 18-20 L 3775 U ZU G-BIS 1050*WV AHKLT E010/AB5*

05.2027
06.08.2026

05.12.2005 15048 1.072002 1
01 0200
VNKKV18360A489656 11 4

Stadt Dortmund
Bürgerdienste
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag: *[Signature]*

Nur zur Nutzung des Seitenhäftchens
im Internetbereich Zulassungsservice
kannst freigelegt. Dokument mit
unbeschädigt gültig.

05.2027
06.08.2026

TOYOTA YARIS
TOYOTA MEM (B)
0462 072002 1
VNKKV18360A489656 11 4

PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

EURO 4
BENZIN
0001 0462 998

ZU 18-20 L 3775 U ZU G-BIS 1050*WV AHKLT E010/AB5*

05.2027
06.08.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Antenne beschädigt / Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Antenne beschädigt / Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Antenne beschädigt / Hagelschaden



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)