



Opel Mokka Edition ecoFlex

EZ 11/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.132km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition ecoFlex		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7EE7GB519648	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.132km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Edition Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 2555 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Schnittstelle | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Schnittstelle |
| • Farbdisplay (CID) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Original Fahrzeug Farbe:
SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Elektro-Paket | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sonderlackierung Schnee-Weiß |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Steckdose 230V | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Der Installations- und Montageplan beschreibt den Aufbau des Systems		1	Angabe der Achsen:	2	34	Angabe und Bewertung der Zylinder: z.B. Reihe	40	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.1	Rechts-Links	0.1	Arbeitsbereich (Arbeits): Lage gegenüber	35	Rechts-Links	2000 mm	41	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.2	Oben-Unten	0.2	Achse 2	36	Rechts-Links		42	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.3	Verfahren	0.3	Arbeitsbereich	37	Rechts-Links		43	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.4	Verfahren	0.4	Arbeitsbereich	38	Rechts-Links		44	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.5	Verfahren	0.5	Arbeitsbereich	39	Rechts-Links		45	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.6	Verfahren	0.6	Arbeitsbereich	40	Rechts-Links		46	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.7	Verfahren	0.7	Arbeitsbereich	41	Rechts-Links		47	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.8	Verfahren	0.8	Arbeitsbereich	42	Rechts-Links		48	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
0.9	Verfahren	0.9	Arbeitsbereich	43	Rechts-Links		49	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.0	Verfahren	1.0	Arbeitsbereich	44	Rechts-Links		50	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.1	Verfahren	1.1	Arbeitsbereich	45	Rechts-Links		51	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.2	Verfahren	1.2	Arbeitsbereich	46	Rechts-Links		52	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.3	Verfahren	1.3	Arbeitsbereich	47	Rechts-Links		53	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.4	Verfahren	1.4	Arbeitsbereich	48	Rechts-Links		54	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.5	Verfahren	1.5	Arbeitsbereich	49	Rechts-Links		55	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.6	Verfahren	1.6	Arbeitsbereich	50	Rechts-Links		56	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.7	Verfahren	1.7	Arbeitsbereich	51	Rechts-Links		57	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.8	Verfahren	1.8	Arbeitsbereich	52	Rechts-Links		58	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
1.9	Verfahren	1.9	Arbeitsbereich	53	Rechts-Links		59	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.0	Verfahren	2.0	Arbeitsbereich	54	Rechts-Links		60	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.1	Verfahren	2.1	Arbeitsbereich	55	Rechts-Links		61	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.2	Verfahren	2.2	Arbeitsbereich	56	Rechts-Links		62	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.3	Verfahren	2.3	Arbeitsbereich	57	Rechts-Links		63	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.4	Verfahren	2.4	Arbeitsbereich	58	Rechts-Links		64	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.5	Verfahren	2.5	Arbeitsbereich	59	Rechts-Links		65	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.6	Verfahren	2.6	Arbeitsbereich	60	Rechts-Links		66	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.7	Verfahren	2.7	Arbeitsbereich	61	Rechts-Links		67	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.8	Verfahren	2.8	Arbeitsbereich	62	Rechts-Links		68	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
2.9	Verfahren	2.9	Arbeitsbereich	63	Rechts-Links		69	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.0	Verfahren	3.0	Arbeitsbereich	64	Rechts-Links		70	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.1	Verfahren	3.1	Arbeitsbereich	65	Rechts-Links		71	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.2	Verfahren	3.2	Arbeitsbereich	66	Rechts-Links		72	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.3	Verfahren	3.3	Arbeitsbereich	67	Rechts-Links		73	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.4	Verfahren	3.4	Arbeitsbereich	68	Rechts-Links		74	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.5	Verfahren	3.5	Arbeitsbereich	69	Rechts-Links		75	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.6	Verfahren	3.6	Arbeitsbereich	70	Rechts-Links		76	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40
3.7	Verfahren	3.7	Arbeitsbereich	71	Rechts-Links		77	Gegebenenfalls: 1/15/20/25/30/35/40

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)