CarOnSale

Ford Transit 310 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



11/2016	311.866km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 310 L2 Trend [DE - HKb4 FT 310 2.0 TDCi DPF EU6, FWD 310 L2 Trend, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0FXXTTGFGK85558	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 311.866km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv,Kühlmittelstand unter min

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost und Lack teilweise verwittert, Kupplungspedal, Türschanier und Lenkung quietschen leicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriff B-Säule
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill silber
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Produktionsstätte: Otosan
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger teillackiert
- Tagfahrlicht
- Trittstufe hinten integriert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- Lenkrad (Leder)
- Heckscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Doppelklimaanlage
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitzlehnen neigungsverstellbar
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert
- Staukästen unter Sitzbank

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale


Ford
AIRBAG









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)