



Mazda 6 2.2 Sport CD 129 TE Plus

EZ 05/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 136.115km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 2.2 Sport CD 129 TE Plus [AT - Lim5 2,2 CD EU5, Sport TE Plus, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN JMZGHA4C601410368	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 129 PS (95 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Technical specification sheet for a vehicle, likely a truck or heavy-duty car. It includes fields for engine type, power, torque, transmission, and chassis. The document is in German and contains various technical details and specifications.

Registration form (Zulassung) for a vehicle. It includes fields for the vehicle's make, model, year, and engine details. The form is in German and contains a stamp indicating the registration status.

Registration form (Zulassung) for a vehicle, likely a truck or heavy-duty car. It includes fields for engine type, power, torque, transmission, and chassis. The document is in German and contains various technical details and specifications.

Registration form (Zulassung) for a vehicle. It includes fields for the vehicle's make, model, year, and engine details. The form is in German and contains a stamp indicating the registration status.

Registration form (Zulassung) for a vehicle, likely a truck or heavy-duty car. It includes fields for engine type, power, torque, transmission, and chassis. The document is in German and contains various technical details and specifications.

Registration form (Zulassung) for a vehicle. It includes fields for the vehicle's make, model, year, and engine details. The form is in German and contains a stamp indicating the registration status.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)