



VOLKSWAGEN Touran

Touran 2.0 TDI SCR (BlueMotion Technology)

FIN - NR WVGZZZ1TZGW509486
Aus Kennzeichen TZGW509486



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2027-03-01	2	2	186807 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2025-09-10	181686	2015-10-14	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde	
Inspektionsdatum / Ort	


Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Diesel	Straßentauglich	Yes
Farbe	Blau	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1968	Sitzbezug	Stoff
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	115	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Service - Historie	181686	Ankunftsdatum	2026-07-08

Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein


Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Ausstattung

ABS	AHK	AUX-Anschluss	Airbag
Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth
CD	DPF	Dachreling	ESP
Geteilte Rücksitzbank	Getönte Scheiben	LED Scheinwerfer	LMF
Lederlenkrad	Navigation	Nebelscheinwerfer	PDC hinten
PDC vorne	Radio	Tageskilometerzähler	Tempomat
USB-Anschluss	ZV + FB	Zentralverriegelung	

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	16	Klimaanlage	3-Zonen Klimaautomatik
Sitzheizung	Vorne	Anhängerkupplungstyp	Abnehmbar

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	4	Reifentiefe vorne rechts	4
Reifentiefe hinten links	2	Reifentiefe hinten rechts	2

Fahrzeugzustand

9 identified damages




1 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Kotflügel / Hinten Rechts	Lack / schlechte Verarbeitung	
2 Einstiegsblech / MitteLinks	Lack / Chemische Schäden	
3 Haube / Vorn	Lack / Chemische Schäden	
4 Gepäckraumabdeckung / hinten	Innenraum / Fehlt	
5 Kofferraum - Heckklappe - Griff / hinten	Karosserie / Montage	
6 Tür / Rückenlehne	Farbe / andere	
7 Säule / Vorne Links	Lack / Chemische Schäden	
8 Kotflügel / Vorne Links	Farbe / andere	
9 Haube / Vorn	Lack / Rost	
10 Kotflügel / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Kotflügel / Hinten Rechts
Lack / schlechte Verarbeitung -



2. Einstiegsblech / MitteLinks
Lack / Chemische Schäden -



3. Haube / Vorn
Lack / Chemische Schäden -



4. Gepäckraumabdeckung / hinten
Innenraum / Fehlt -




5. Kofferraum - Heckklappe - Griff / hinten
Karosserie / Montage -



6. Tür / Rückenlehne
Farbe / andere -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




7. Säule / Vorne Links
Lack / Chemische Schäden -



8. Kotflügel / Vorne Links
Farbe / andere -



9. Haube / Vorn
Lack / Rost -



10. Kotflügel / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	!	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	✓	Kontrollleuchte Reifendruck	✓
Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓	Serviceleuchte	!

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	NA
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓
-----------------------------	---

Testfahrt

Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)