



Mercedes-Benz E 400 4Matic

EZ 05/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 154.927km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 400 4Matic [DE - Lim4 E 400 EU6, 4Matic AMG Line, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2130711A270462	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.927km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.681km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	190 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,5 Ltr. - 245 kW V6 CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung

- Sitze vorn elektr. verstellbar

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico

- Ausstattungs-Paket: Business

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel schwarz lackiert

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus

- Fernschließung Heckdeckel

- Infotainment-System: Remote Online

- Innenausstattung: Zierteile Aluminium

- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)

- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)

- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion

- Multibeam LED

- Night-Paket

- Rückfahrkamera

- Scheinwerfer LED High Performance

- Sitz-Komfort-Paket

- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica

- Smartphone integriert

- Touchpad (Mittelkonsole)

- Zeituhr (Analog)

- Ablage-Paket

- Ambiente-Beleuchtung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent

- Bereifung mit Notlaufsystem

- Edelstahlpedale Sportdesign

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)

- Infotainment-System: Remote Online

- Innenhimmel schwarz

- Konnektivität-Paket Komfort

- Kraftstofftank: vergrößert

- Metallic-Lackierung

- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot

- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)

- Scheibenwaschanlage beheizt

- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa

- Sitzheizung vorn

- Spiegel-Paket

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Algemeine Bauteile												
1. Anzahl der Achsen	2	und höher	4		Aufbau							
3. Antriebsachsen	Anzahl	2	Lage	Aufbau 10 (AG)		30. Code des Aufbaus		3001				
geplante Verteilung				Verteilung		40. Fallbe des Fallbelegs		DRU (D)				
Hauptmessungen						40. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)				
4.1. Radbreite			2020 mm		4.1 Stütz-2. mehr (AG)		9					
4.1. Achsenbreite	1,2	2020 mm		4.1 Stütz-2. mehr (AG)		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)				
4. Länge			6800 mm		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
5. Breite			1900 mm		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
6. Höhe			1400 mm		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
12. Masse des Schachtes Fallbelegs			1000 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
13.1. Fallbeleg Masse des Fallbelegs			1000 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.1. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.2. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.3. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.4. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.5. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.6. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.7. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.8. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.9. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.10. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.11. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg		4.1. Anzahl der Stützpunkte (unverändert Fallbeleg)		4.3 Stütz-2. mehr (AG)					
16.12. Technische Längsdimension in beladene Zustand			2400 kg									



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug: E 400 4MATIC
Einschleissung: 15.05.2017
FIN: W0001307114270402

Nächster Service: 07.2028 139483 km
(Bitte beachten Sie die vollständigen Informationen in Bezug Fahrzeug-Betriebsanleitung, Inspektions- und Serviceintervallangaben im Durchführungs- und Wartungsplan.)

Servicebericht 8	AudiService Ludwigsburg Schönbühlstraße 31 Ludwigsburg	Datum: Rep.-Auftr. Nr.: Laufleistung:	21.07.2025 20251175 139483 km
Durchgeführter Service	Service B Wechselölwechsel Reifenluft Reifenwechsel Öl- und Filterwechsel	Zusatzarbeiten Tasche/Filter erneuert Automatik / Innenlagergetriebe Öl- und Filterwechsel Motor Öl- und Filterwechsel Bremsflüssigkeit erneuert	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Ölqualität/Volumen	Bezeichnung: Ölqualität: Volumen:	Motor Öl: 229.5	☒ ☒ ☒
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG Eingefahren	☒ ☒	☒ ☒
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	Durchgeführt	☒	☒

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift und Stempel gültig.
Druckdatum: 09.07.2025

Seite 1



Mercedes-Benz

Servicebericht 7

AudiService Ludwigsburg
Schönbühlstraße 31
Ludwigsburg

Datum:
Rep.-Auftr. Nr.:
Laufleistung:

15.07.2024
20240366
128444 km

Durchgeführter Service
Service A
Wechselölwechsel
Reifenluft
Reifenwechsel
Öl- und Filterwechsel

Zusatzarbeiten
Klimafilter erneuert
Motor Öl- und Filterwechsel
Bremsflüssigkeit erneuert
Garantie gegen Durchföhrung

Ölqualität/Volumen
Bezeichnung:
Ölqualität:
Volumen:

Motor Öl:
229.5

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingefahren

Druckdatum: 09.07.2025

Seite 1




Mercedes-Benz

Serviceblätter

AudiService Ludwigsburg Schönbühlstraße 31 Ludwigsburg	Datum: Laufleistung: Service:	21.07.2025 139483 km Service B
AudiService Ludwigsburg Schönbühlstraße 31 Ludwigsburg	Datum: Laufleistung: Service:	15.07.2024 128444 km Service A
AudiService Ludwigsburg Schönbühlstraße 31 Ludwigsburg	Datum: Laufleistung: Service:	09.07.2023 92753 km Service B
Mercedes-Benz Audi Hoffmann GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 6 Tamm	Datum: Laufleistung: Service:	05.07.2023 86454 km Service A
Mercedes-Benz Audi Hoffmann GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 6 Tamm	Datum: Laufleistung: Service:	25.06.2021 67134 km Service B
Mercedes-Benz Audi Hoffmann GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 6 Tamm	Datum: Laufleistung: Service:	15.06.2020 59214 km Service A
Mercedes-Benz Audi Hoffmann GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 6 Tamm	Datum: Laufleistung: Service:	07.06.2019 49476 km Service B
Mercedes-Benz Audi Hoffmann GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 6 Tamm	Datum: Laufleistung: Service:	28.06.2018 22342 km Service A

Druckdatum: 09.07.2025

Seite 2



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)