



Toyota Avensis Edition-S+

EZ 08/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 127.059km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Edition-S+ [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU6, Edition S+, 2017 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN SB1EG76L90E146402	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.000km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	740 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	770 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Design-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Schaltwippen |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT |
| • Multi-Funktions-Display (TFT) | • Navigationssystem (Touch 2 & Go) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE | • Parkbremse elektrisch (EPB) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Toyota Safety Sense | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

[illegible]

Check durchgeführt	Check durchgeführt
Kilometerstand: 372543	Kilometerstand: 372543
Datum: 19.02.29	Datum: 19.02.29
AUTOMALS CHEMMITZ GmbH Toyota Vertragshändler Neefestraße 127-129 98118 Chemnitz Tel. 0371/9120-6 Fax 0371/9120-66	AUTOMALS CHEMMITZ GmbH Toyota Vertragshändler Neefestraße 127/129 98118 Chemnitz Tel. 0371/9120-6 Fax 0371/9120-66
8	8

Check durchgeführt	Check durchgeführt
Kilometerstand: 372540	Kilometerstand:
Datum: 27.2.6	Datum:
AUTOMALS CHEMMITZ GmbH Toyota Vertragshändler Neefestraße 127/129 98118 Chemnitz Tel. 0371/9120-6 Fax 0371/9120-66	
8	

Check durchgeführt	Check durchgeführt
Kilometerstand:	Kilometerstand:
Beauf:	Beauf:
13	13

*Kilometerstand kann nur bei Anwesenheit des vom elektronischen Messgerät gebrauchten Toyota-Techniklers nach der Verfertigung geprüft werden.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)