



Seat Arona Xcellence

EZ 03/2020 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.605km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Arona Xcellence [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, Xcellence, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKJZLR123791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.605km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.515km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	176 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Siehe Lackwerte; Sitzbezug vorne links beschädigt, Smart Repair, Sitzbezug vorne rechts beschädigt, Smart Repair, Antenne durch Tierbiss beschädigt, Felge Sommer - Radsatz vorne links verschrammt, Tür vorne links - SmartRepair, Tür hinten links - Lackieren, Motorhaube - Lackieren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Glossy Schwarz |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klima-Komfort-Paket |
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn |
| • Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radstand 2566 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: NEVADA WHITE | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Connectivity-Paket Plus |
| • Dach andersfarbig lackiert | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Infotain-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz-Paket Dinamica | • Winter-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • 6 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerungs-System | • AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • SEAT Media-System Plus |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm

- Connectivity-Paket

- Leuchtweitenregelung

- Sportsitze

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Induktionsladeschale für Smartphone

- Radioempfang digital (DAB+)

- Heckleuchten LED

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]A photograph showing a dark leather wallet, a set of keys, and a small book or cardholder resting on a dark surface. The book has an orange cover with a red car illustration. A white envelope is visible on the left.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Steinschlag)



Dach (Anderer Schaden): Tier biss



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)