



Opel Combo Edition

EZ 06/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 116.572km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Edition [DE - Ka4 1.5 D EU6d-T, Edition, 2018 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VEFYHYCLJ634686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.572km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.579km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Sehr schwarzes Abgass aus dem Auspuff ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;Beschriftung auf dem Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
• Nebelscheinwerfer	• Radkappen
• Radstand 2785 mm	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer Halogen
• Schiebetür rechts	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Sicherheits-Paket	• Sitzverstellung vorn links (6-fach)
• Start/Stop-Anlage	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Lenkrad heizbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Sicht-Paket	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Info-Display, groß
• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- Radnabenabdeckungen



Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Koffer-/Laderaumbodenbelag (Kunststoff)
- Parkpilotsystem hinten
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Doppelsitzbank vorn
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Feststellbremse elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Schwarzer Rauch



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)




Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)