



Volkswagen Polo Highline

EZ 12/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 137.734km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Highline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Highline, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZKY074817	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.734km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.504km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	300 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkelrot
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten LED

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	• Mobile Online Dienste VW Connect
• Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
• Tagfahrlicht LED	• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lautsprecher (6)
• Perleffekt-Lackierung	• Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)
• Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	• Connectivity-Paket
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Komplettcheck

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2020-12-03

Laufleistung: 24793 km

Auftragsnummer: 40703

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Stuhl-u. Parkleimer

Durchgeführt von: Mannet

Friedberger Straße 99 - 102
61231 Bad Nauheim
Deutschland

JA

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Mobilitätsgarantie: Bis Anzüge Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende

Volkswagen Service Nachweis

Inspektion

Datum: 2020-12-03

Laufleistung: 40703 km

Auftragsnummer: 40703

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Stuhl-u. Parkleimer

Durchgeführt von: Mannet

Friedberger Straße 99 - 102
61231 Bad Nauheim
Deutschland

JA

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Mobilitätsgarantie: Bis Anzüge Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende

Volkswagen Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2020-12-03

Laufleistung: 24793 km

Auftragsnummer: 40703

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Stuhl-u. Parkleimer

Durchgeführt von: Mannet

Friedberger Straße 99 - 102
61231 Bad Nauheim
Deutschland

JA

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Mobilitätsgarantie: Bis Anzüge Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)