

Maxus

VIN: LSH14J7C0NA126665





Beschreibung


	Zulassungsdatum 16/05/2023	Laufleistung 32182 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -


Bewertungsdetails

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
			
003	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Kratzer	Akzeptabel

			
004	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
			
005	Schweller / Hinten Links Länge : Kurz	Delle	Reparieren
			
006	Seitenwand / Unten Hinten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
			 
007	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
008	Zierleiste Heckklappe / Unten Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Akzeptabel
009	Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
010	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel

			
011	Holzboden / Hinten	Kratzer	Ersetzen
			
012	Spritzschutz / Hinten Rechts ¹	Gebrochen	Ersetzen
			
013	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
			
014	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts ² Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Delle	Ersetzen
			
015	Seitenwand / Unten Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren



016	Tür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
-----	--	-------	------------




017	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
-----	--	---------	--------------










018	Türeinstieg / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
-----	----------------------	---------	------------

019	Abdeckung / Rechts	Fehlt	Ersetzen
-----	--------------------	-------	----------



020	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
-----	----------------------------	---------	------------

021	Polster Sitzfläche / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen
-----	-----------------------------------	-------	----------

				
022	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel	
023	Dach / Hinten ³ Sonnendach : Nein	Delle	Ersetzen	
				
				
024	Dach / Vorne ⁴ Sonnendach : Nein	Delle	Ersetzen	
				
				
025	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Steinschlag	Akzeptabel	
026	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel	
027	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel	
028	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel	
029	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel	

¹ .
² Verformt
³ Dach eingedrückt
⁴ Stark verformt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Bordmappe / - / Fehlt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Schweller / Hinten Links / Delle




Schweller / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Kratzer




Holzboden / Hinten / Kratzer



Holzboden / Hinten / Kratzer



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Abdeckung / Rechts / Fehlt



Abdeckung / Rechts / Fehlt



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle




Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle




Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle