



Mitsubishi Outlander Plus 4WD

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 142.911km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander Plus 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU6, Plus 4WD, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJGF6WHZ401777	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.268 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.829km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	210	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen verstellbar |
| • Kotflügelverbreiterung | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Liegesitz-Funktion, Sitze vorn |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole mit Ablagefach |
| • Modellpflege | • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: RED |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2670 mm | • Regen-/Lichtsensor |
| • Regensensor | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Schließ-/Startsystem Smart Key |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (ASG) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)