



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang SELECT

EZ 01/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 270.705km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang SELECT		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760313941885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 270.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 248.575km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Select
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckleuchten LED
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang

• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Laderaumleuchte LED
• Lastenverankerung / Verzurrösen	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
• Parktronic-System (PTS)	• Partikelfilter
• Radstand 3200 mm	• Reifen 205/65 R16C 103/101 T
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Select
• Servolenkung	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Spur-Paket	• Start/Stop-Anlage Motor
• Tagfahrlicht	• Verkleidung Fenstersäulen
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• Auflastung auf 3,2 t
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Haltegriffe A-Säulen	• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Holzfussboden im Laderaum	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Park-Paket
• Raucher-Paket	• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schienensystem Lastenverankerung
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus	• Vorrüstung für Laderaumtrennwand
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Zweiwege Lautsprecher vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)