



Skoda Octavia

EZ 09/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 191.099km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB7NE6F0018765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 163.825km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm)	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 12)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachantenne
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel

• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
• Bordcomputer	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Bremsassistent
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Abbiegelicht	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ablage-Paket Plus
• Ausstattungs-Paket: Licht & Design 2	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Halterung Multimedia-Geräte	• Laderaumboden variabel
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Leuchtweitenregelung
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Sonderlackierung Laser-Weiß	• Wendematte Gepäckraum

• Dachreling eloxiert	• Frontscheibe heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Abbiegelicht
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Heckleuchten LED
• Kurvenlicht	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Tagfahrlicht LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)