



Skoda Fabia Ambition

EZ 06/2022 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 60.894km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambition [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, Ambition OPF, 2021 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEP6PJ6N4008509	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.894km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.502km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	1000 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Heckschaden hinten links

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Ablagefach für Regenschirm
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung
• Brillenfach	• Dachhimmel grau
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontkamera	• Gepäck-/Laderaumabdeckung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anodized Cross	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI | • Notrufsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau |
| • SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto) | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung LED | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links | • Business-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Frontscheibe heizbar | • Funktions-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
| • Phonebox | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzheizung vorn |
| • Vorrichtung WLAN-Hotspot | • Wireless SmartLink |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Service-Nachweis

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	THBEP5PHM4008509
Typbezeichnung	FABIA AMB TS270TD MSF
Datum der Auslieferung	2022-06-01

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2024-12-16
Laufleistung	38502 km
Auftragsnummer	2024007937
MOB-Wertmarkennummer	214 063 754
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Automobilgruppe Harz-Leine GmbH Göttinger Straße 37154 Northeim Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2024-03-18
Laufleistung	26955 km
WBEU Kriterium Q1 durchgeführt	
Durchgeführt von	Automobilgruppe Harz-Leine GmbH Göttinger Straße 29 37154 Northeim Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2023-07-11
Laufleistung	35457 km
Auftragsnummer	2023007409
Durchgeführt von	Automobilgruppe Harz-Leine GmbH Göttinger Straße 29 37154 Northeim Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)