



Audi A6 Avant

EZ 01/2008 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 367.640km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F08N083120	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 367.640km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 232 PS (171 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)
Kerben

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	850 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knirschen, Schleifen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Service/Wartung fällig; Kurvenlicht ohne Funktion; Warnlampe Beleuchtung leuchtet; Navigationssystem DVD nicht vorhanden; PDCs ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 3,0 Ltr. - 171 kW V6 24V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

• Original Fahrzeug Farbe: Phantomschwarz Perleffekt



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)

• Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Business-Paket Plus

• Dachreling

• Exterieur-Paket S line

• Perleffekt-Lackierung

• Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz / Stoff Speed

• Sound-System DSP / Audi Sound-System

• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt

• Sportsitze

• Sport-Fahrwerk S-line

• Außenspiegel elektr. anklappbar

• Licht-Paket

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Sitzheizung vorn

• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert

• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

• Navigationssystem mit DVD

• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

• Fernbedienung für Standheizung

• Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus

• Business-Paket

• CD-Wechsler im Handschuhfach

• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

• Multi-Media-Interface MMI Navigation

• Reserverad in Fahrbereifung

• Sitze vorn elektr. verstellbar

• Tagfahrlicht

• Fahrer-Informations-System (FIS)

• Dachhimmel Stoff, schwarz

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

• Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)

• Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

• Einparkhilfe hinten (APS)

• Mittelarmlehne vorn

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

• Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus

• Navigationssystem

• Mittelarmlehne vorn

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

• Multi-Media-Interface MMI

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)