



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 01/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 209.153km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY073125	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.153km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.607km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	175 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Beleuchtung Fehlermeldung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Dachhimmel Stoff, grau	• Doppeltonhorn
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Komfort-Paket Elektrik 1
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

• Mittelarmlehne	• Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Außenspiegel lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Zentralverriegelung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)	• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Sonderlackierung Schwarz uni
• Tagfahrlicht	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.01.2010	0603	APD000062	02	01	0063/05000	177
01	AB		03970-04064		--1682	
WVWZZ76R7AY073125	B		1438-1500		--01070	
VOLKSWAGEN, VW				00050		
4R			139	001550	001550	
ABCGBB			00830	00770		
FM5FM52T088LLNV07MG			00830	00770		
POLO			081	03750	073	
VOLKSWAGEN-VW			01000	0530	005	
FZ.7. PERS. BEF. B. 8 SPL.			175/70 R14 84T			
SCHRAGHECKLIMOUSINE			175/70 R14 84T			
Y15/2007*692/200BA			SCHWARZ		9	
EURO5;A;PI/CI; M; N1 I			B1*2001/116*0510*02			
BENZIN			13.08.2009	K	DS843780	
0001	35A0	01390				
F.1/F.2:+35 U. 7.12/8.2:+25			B. ANHANGEBETRIEB*0.1:1200 B			
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*WW.AHK.LT.						
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.01.2010*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Landratsamt Heilbronn

12.01.2010
Landratsamt Heilbronn
Ordnungs- und Verkehrsamt
STV: 21.0000000000000000
Landratsamt Heilbronn

05443780

VOLKSWAGEN, VW
4R
ABCGBB
FM5FM52T088LLNV07MG
POLO
SCHRAGHECKLIMOUSINE
Y15/2007*692/200BA
EURO5;A;PI/CI; M; N1 I
BENZIN
0001
35A0
01390

Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

15823
15823
15823
15823

DEKRA
nachste HU
Jan 20 15
Jan 20 17
Jan 20 19
Jan 20 21

Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

Definition der Felder:
Feld Bezeichnung
1 Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2 Marke
3 Typ/Variante/Version
4 Handelsbezeichnung (m)
5 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
6 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7 F.2 im Zulassungsscheinblatt zulässige Gesamtmasse in kg
8 Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leertmasse)
9 Gültigkeitsdauer
10 Datum der Zulassung
11 Fahrzeugklasse
12 Nummer der EG-Typenprüfung oder ABE
13 Anzahl der Achsen
14 O.1 Technisch zulässige Achslast in kg
15 O.2 Technisch zulässige Achslast in kg
16 F.2P.1 Kraftstoffart oder Energieträger
17 F.2P.2 CO₂-Wert in g/km
18 O.3 Leuchtungsleistung in kW (oder bei Kraftfahrzeugen in kW/kVA)
19 Farbe des Fahrzeuges
20 Skizze des einseitigen Fahrzeuges
21 Skizze des Fahrzeuges
22 Drehzahl in min/1
23 Fahrzeugtyp in g/km
24 CO₂-Wert in g/km
25 Für die EG-Typenprüfung maßgebende Schadstoffklasse
26 Hersteller-Kurzbezeichnung
27 Code zu 22
28 Code zu 22 mit Profilsymbol
29 Prüfverfahren zur Fahrzeug-Identifizierung
30 Art der Auflast
31 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)