



Volkswagen Eos 2.0 TDI White Night

EZ 11/2009 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 132.428km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Eos 2.0 TDI White Night [DE - Cp/Ca2 2.0 TDI DPF EU5, White Night, 2009 - 2010]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WVWZZZ1FZAV009423	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.233km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	135	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Verdeck defekt macht laute Geräusche

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dach schwarz lackiert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Frontscheibe Dämmglas
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.11.09	0603	AJL000447	2	01	103	74200	206
M1	AE		4407-4510			1791	
WVZZZ1FZAV009423		3	1428-1443			1627	
VOLKSWAGEN, VW							
1F			148	2030		2030	
CBABAE			1090	970			
FM6VIFM62Q0097M6			1090	970			
			75	2620		73	
			1500	750		4	
E0S			205/55 R16 9TH				
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 9TH				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Kabrio-Limousine							
715/2007*692/2008A							
EURO5;A2P1/C1; M, N1 I							
Diesel							
0002	35A0	1968					
F.1/F.2:+30 u. 7.2/8.2:+60							
b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b							
is 8% Steig.kzul.Ges.Gew.d.Zuges max.3530kg*FZ 1st mit							
werkseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.Stabf.Syst.f							
.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Aush.VO.z.							
STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*WW.AHK lt.EG16*							

Form für Zulassungsgenehmigung

1. Fahrzeug

2. Fahrzeug

3. Fahrzeug

4. Fahrzeug

5. Fahrzeug

6. Fahrzeug

7. Fahrzeug

8. Fahrzeug

9. Fahrzeug

10. Fahrzeug

11. Fahrzeug

12. Fahrzeug

13. Fahrzeug

14. Fahrzeug

15. Fahrzeug

16. Fahrzeug

17. Fahrzeug

18. Fahrzeug

19. Fahrzeug

20. Fahrzeug

21. Fahrzeug

22. Fahrzeug

23. Fahrzeug

24. Fahrzeug

25. Fahrzeug

26. Fahrzeug

27. Fahrzeug

28. Fahrzeug

29. Fahrzeug

30. Fahrzeug

31. Fahrzeug

32. Fahrzeug

33. Fahrzeug

34. Fahrzeug

35. Fahrzeug

36. Fahrzeug

37. Fahrzeug

38. Fahrzeug

39. Fahrzeug

40. Fahrzeug

41. Fahrzeug

42. Fahrzeug

43. Fahrzeug

44. Fahrzeug

45. Fahrzeug

46. Fahrzeug

47. Fahrzeug

48. Fahrzeug

49. Fahrzeug

50. Fahrzeug

51. Fahrzeug

52. Fahrzeug

53. Fahrzeug

54. Fahrzeug

55. Fahrzeug

56. Fahrzeug

57. Fahrzeug

58. Fahrzeug

59. Fahrzeug

60. Fahrzeug

61. Fahrzeug

62. Fahrzeug

63. Fahrzeug

64. Fahrzeug

65. Fahrzeug

66. Fahrzeug

67. Fahrzeug

68. Fahrzeug

69. Fahrzeug

70. Fahrzeug

71. Fahrzeug

72. Fahrzeug

73. Fahrzeug

74. Fahrzeug

75. Fahrzeug

76. Fahrzeug

77. Fahrzeug

78. Fahrzeug

79. Fahrzeug

80. Fahrzeug

81. Fahrzeug

82. Fahrzeug

83. Fahrzeug

84. Fahrzeug

85. Fahrzeug

86. Fahrzeug

87. Fahrzeug

88. Fahrzeug

89. Fahrzeug

90. Fahrzeug

91. Fahrzeug

92. Fahrzeug

93. Fahrzeug

94. Fahrzeug

95. Fahrzeug

96. Fahrzeug

97. Fahrzeug

98. Fahrzeug

99. Fahrzeug

100. Fahrzeug

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Zulassungsbescheinigung Teil II

1. Fahrzeug

2. Fahrzeug

3. Fahrzeug

4. Fahrzeug

5. Fahrzeug

6. Fahrzeug

7. Fahrzeug

8. Fahrzeug

9. Fahrzeug

10. Fahrzeug

11. Fahrzeug

12. Fahrzeug

13. Fahrzeug

14. Fahrzeug

15. Fahrzeug

16. Fahrzeug

17. Fahrzeug

18. Fahrzeug

19. Fahrzeug

20. Fahrzeug

21. Fahrzeug

22. Fahrzeug

23. Fahrzeug

24. Fahrzeug

25. Fahrzeug

26. Fahrzeug

27. Fahrzeug

28. Fahrzeug

29. Fahrzeug

30. Fahrzeug

31. Fahrzeug

32. Fahrzeug

33. Fahrzeug

34. Fahrzeug

35. Fahrzeug

36. Fahrzeug

37. Fahrzeug

38. Fahrzeug

39. Fahrzeug

40. Fahrzeug

41. Fahrzeug

42. Fahrzeug

43. Fahrzeug

44. Fahrzeug

45. Fahrzeug

46. Fahrzeug

47. Fahrzeug

48. Fahrzeug

49. Fahrzeug

50. Fahrzeug

51. Fahrzeug

52. Fahrzeug

53. Fahrzeug

54. Fahrzeug

55. Fahrzeug

56. Fahrzeug

57. Fahrzeug

58. Fahrzeug

59. Fahrzeug

60. Fahrzeug

61. Fahrzeug

62. Fahrzeug

63. Fahrzeug

64. Fahrzeug

65. Fahrzeug

66. Fahrzeug

67. Fahrzeug

68. Fahrzeug

69. Fahrzeug

70. Fahrzeug

71. Fahrzeug

72. Fahrzeug

73. Fahrzeug

74. Fahrzeug

75. Fahrzeug

76. Fahrzeug

77. Fahrzeug

78. Fahrzeug

79. Fahrzeug

80. Fahrzeug

81. Fahrzeug

82. Fahrzeug

83. Fahrzeug

84. Fahrzeug

85. Fahrzeug

86. Fahrzeug

87. Fahrzeug

88. Fahrzeug

89. Fahrzeug

90. Fahrzeug

91. Fahrzeug

92. Fahrzeug

93. Fahrzeug

94. Fahrzeug

95. Fahrzeug

96. Fahrzeug

97. Fahrzeug

98. Fahrzeug

99. Fahrzeug

100. Fahrzeug

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Fahrzeug

2. Fahrzeug

3. Fahrzeug

4. Fahrzeug

5. Fahrzeug

6. Fahrzeug

7. Fahrzeug

8. Fahrzeug

9. Fahrzeug

10. Fahrzeug

11. Fahrzeug

12. Fahrzeug

13. Fahrzeug

14. Fahrzeug

15. Fahrzeug

16. Fahrzeug

17. Fahrzeug

18. Fahrzeug

19. Fahrzeug

20. Fahrzeug

21. Fahrzeug

22. Fahrzeug

23. Fahrzeug

24. Fahrzeug

25. Fahrzeug

26. Fahrzeug

27. Fahrzeug

28. Fahrzeug

29. Fahrzeug

30. Fahrzeug

31. Fahrzeug

32. Fahrzeug

33. Fahrzeug

34. Fahrzeug

35. Fahrzeug

36. Fahrzeug

37. Fahrzeug

38. Fahrzeug

39. Fahrzeug

40. Fahrzeug

41. Fahrzeug

42. Fahrzeug

43. Fahrzeug

44. Fahrzeug

45. Fahrzeug

46. Fahrzeug

47. Fahrzeug

48. Fahrzeug

49. Fahrzeug

50. Fahrzeug

51. Fahrzeug

52. Fahrzeug

53. Fahrzeug

54. Fahrzeug

55. Fahrzeug

56. Fahrzeug

57. Fahrzeug

58. Fahrzeug

59. Fahrzeug

60. Fahrzeug

61. Fahrzeug

62. Fahrzeug

63. Fahrzeug

64. Fahrzeug

65. Fahrzeug

66. Fahrzeug

67. Fahrzeug

68. Fahrzeug

69. Fahrzeug

70. Fahrzeug

71. Fahrzeug

72. Fahrzeug

73. Fahrzeug

74. Fahrzeug

75. Fahrzeug

76. Fahrzeug

77. Fahrzeug

78. Fahrzeug

79. Fahrzeug

80. Fahrzeug

81. Fahrzeug

82. Fahrzeug

83. Fahrzeug

84. Fahrzeug

85. Fahrzeug

86. Fahrzeug

87. Fahrzeug

88. Fahrzeug

89. Fahrzeug

90. Fahrzeug

91. Fahrzeug

92. Fahrzeug

93. Fahrzeug

94. Fahrzeug

95. Fahrzeug

96. Fahrzeug

97. Fahrzeug

98. Fahrzeug

99. Fahrzeug

100. Fahrzeug

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)