



Mini Clubman Cooper SD

EZ 04/2013 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 259.424km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper SD [DE - Ca2 Cooper SD EU5, DPF, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWZR71090T351621	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 259.424km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 254.994km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	180 	Heckklappe	90
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Checkered
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Checkered
- Verdeck schwarz
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsenergierückgewinnung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN II
- Sportsitze vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Always Open
- Außenspiegel schwarz
- Innenausstattung: Color-Line
- Multifunktion für Lenkrad
- Xenon-Scheinwerfer
- Always-Open-Timer
- Windschutz (Cabrio)
- Ambiente-Beleuchtung
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Sperrdifferential
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













24.04.2013	0005	BCP00035	6	2	1	105/4000	21
M1	AE			3729		1683	
WMWZR71090T351621		9		1414		1325	
MINI							
UKL-C				118	1680	1680	
ZR71				905	790		
5H0CO				905	790		
				080	3000	073	
Cooper SD Cabrio						4	
BAYER.MOT.WERKE-BMW				195/55 R16 87V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				195/55 R16 87V			
Kabrio-Limousine							
715/2007*566/2011J				GRÜN		6	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*0369*08			
Diesel				25.01.2013	K	EE40221	
0002	35J0	1995					
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul. *							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)