



BMW 420 d Sport Line

EZ 01/2016 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 222.458km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 420 d Sport Line [DE - Ca2 420 d EU6, Sport Line, 2015 - 2017]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBA4U31040P867167	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.458km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 219.219km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	225 	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Easy-Entry-Funktion
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrwerk tiefergelegt
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)

• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Fußmatten Velours	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Hardtopdach (elektr. versenkbar)
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 2-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Luftauslass (Air Breather) Aluminium satiniert	• Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifenpannen-Anzeige
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe	• Sport Line
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Verdeckbetätigung vollautomatisch
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überrollbügel	• Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Business	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Comfort-Paket
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
• Farbmonitor (6,5 Zoll)	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Nackenheizung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Variable Sportlenkung | • Windschutz (Cabrio) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)