



Volvo V60 R-Design Kinetic

EZ 03/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 309.615km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 60***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R-Design Kinetic [AT - Kb5 D2 EU6, R-Design Kinetic, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN YV1FW74C1H1362778	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 309.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 275.030km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Verformung



(3 mm)

Riss/Bruch,
Kerben



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt
+ korrodiert



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterzierleisten verchromt
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Entriegelungsknopf in den Tür(en) für Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Handschuhfach abschließbar
- Heckspoiler Wagenfarbe

• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium R-Design
• Innenraumfilter: Multifilter	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten umklappbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW Diesel KAT
• Original Fahrzeug Farbe: Signalrot / Solid	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Leder Nappa
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn neigungsverstellbar
• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	• Sport-Fahrwerk tiefergelegt
• Sport-Pedalerie	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung	• Zusatzheizung



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dachreling Aluminium-Optik	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Farbbildschirm, 7 Zoll	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• Frontscheibe heizbar	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
• Innenraumlicht-Paket	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn

- Türsicherungssystem hinten elektrisch

- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Verformung)



Rad (Kerben)




Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)