CarOnSale

BMW 318 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2019	110.812km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 d [DE - Kb5 318 d EU6, (Facelift) 2015 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA8H71040A980150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.812km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.479km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung Servotronic
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Kopfstützen hinten klappbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS
- Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag hinten
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Blinkleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Raucher-Paket
- Service-System: Remote Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Concierge Services
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Scheinwerfer LED
- Business-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Business
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- HiFi-Lautsprechersystem
- Licht-Paket
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























MODE





AKTUELLER ÖLWECHSEL
NÄCHSTER ÖLWECHSEL








BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






19.06.2019
0005
CDI001991
M1
AC
WBA8H71040A980150
0
BMW
3K
BH71
DAW50000
316d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PVC1, M, N1 I
Diesel
0002
360G
1995
KORR.NEFZ-CO2W.124*7.2/8.2; +65 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.A
HK LT.EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.06.2019*
2
1
110/4000
210
4633-4633
1811-1811
1429-1429
1645-1645
-
75
-
159
2165
2165
950
1305
950
1305
-
74
3000
69
1800
745
5
-
225/50 R17 94 W
225/50 R17 94 W
Weiß
0
e1*2007/46*0315*23
25.02.2019
K
FP806383


D0081589-22