



Audi A1 Sportback

EZ 09/2021 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 76.196km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 30 1.0 TFSI EU6d, advanced, 2020 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZGB2MR067884	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.196km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.891km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer muss die Vorderachse instandgesetzt werden. Fehler Audi Pre Sense System!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Wasserstand (Wischanlage)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkuppel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: FIRMAMENTBLAU
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Ausführung: advanced | • Tagfahrlicht |
| • USB-Schnittstelle | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 6 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Ablage-Paket | • Audi Smartphone Interface |
| • Audi connect (Remote / Control) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage | • Farbdisplay (8,8 Zoll) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraum-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Satin Kupfer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack Grau | • Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Interieur-Paket Design Selection |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Passion / Kunstleder mono.pur 550 Kombination | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sportsitze vorn |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













02.09.2021	0588	BVF00346	2	1	81/5500	200
M1	AB		4029-4043		1740	
WAUZZZGB2MR067884		7	1390-1433		1205-1205	
AUDI						
GB			137	1680	1680	
SDLAAFI			905	820	-	
FD7FD7Cw005RT11C184BIAEM1AB0			905	820	-	
			71	3750	69	
AI SPORTBACK			-	-	5	-
AUDI			215/40 R18 89Y			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp1.			215/40 R18 89Y			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			81au	5		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1892*18			
Benzin			09.03.2021	K	GF283667	
0001	36AP	999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2021*						



Document showing vehicle registration details and inspection results. The document includes a table with columns for vehicle type, engine, transmission, and other specifications. The table contains the following data:

Art	Motor	Getriebe	andere
1	1.8	5	
2	1.8	5	
3	1.8	5	
4	1.8	5	
5	1.8	5	
6	1.8	5	
7	1.8	5	
8	1.8	5	
9	1.8	5	
10	1.8	5	
11	1.8	5	
12	1.8	5	
13	1.8	5	
14	1.8	5	
15	1.8	5	
16	1.8	5	
17	1.8	5	
18	1.8	5	
19	1.8	5	
20	1.8	5	
21	1.8	5	
22	1.8	5	
23	1.8	5	
24	1.8	5	
25	1.8	5	
26	1.8	5	
27	1.8	5	
28	1.8	5	
29	1.8	5	
30	1.8	5	
31	1.8	5	
32	1.8	5	
33	1.8	5	
34	1.8	5	
35	1.8	5	
36	1.8	5	
37	1.8	5	
38	1.8	5	
39	1.8	5	
40	1.8	5	
41	1.8	5	
42	1.8	5	
43	1.8	5	
44	1.8	5	
45	1.8	5	
46	1.8	5	
47	1.8	5	
48	1.8	5	
49	1.8	5	
50	1.8	5	
51	1.8	5	
52	1.8	5	
53	1.8	5	
54	1.8	5	
55	1.8	5	
56	1.8	5	
57	1.8	5	
58	1.8	5	
59	1.8	5	
60	1.8	5	
61	1.8	5	
62	1.8	5	
63	1.8	5	
64	1.8	5	
65	1.8	5	
66	1.8	5	
67	1.8	5	
68	1.8	5	
69	1.8	5	
70	1.8	5	
71	1.8	5	
72	1.8	5	
73	1.8	5	
74	1.8	5	
75	1.8	5	
76	1.8	5	
77	1.8	5	
78	1.8	5	
79	1.8	5	
80	1.8	5	
81	1.8	5	
82	1.8	5	
83	1.8	5	
84	1.8	5	
85	1.8	5	
86	1.8	5	
87	1.8	5	
88	1.8	5	
89	1.8	5	
90	1.8	5	
91	1.8	5	
92	1.8	5	
93	1.8	5	
94	1.8	5	
95	1.8	5	
96	1.8	5	
97	1.8	5	
98	1.8	5	
99	1.8	5	
100	1.8	5	

Document showing vehicle registration details and inspection results. The document includes a table with columns for vehicle type, engine, transmission, and other specifications. The table contains the following data:

Art	Motor	Getriebe	andere
1	1.8	5	
2	1.8	5	
3	1.8	5	
4	1.8	5	
5	1.8	5	
6	1.8	5	
7	1.8	5	
8	1.8	5	
9	1.8	5	
10	1.8	5	
11	1.8	5	
12	1.8	5	
13	1.8	5	
14	1.8	5	
15	1.8	5	
16	1.8	5	
17	1.8	5	
18	1.8	5	
19	1.8	5	
20	1.8	5	
21	1.8	5	
22	1.8	5	
23	1.8	5	
24	1.8	5	
25	1.8	5	
26	1.8	5	
27	1.8	5	
28	1.8	5	
29	1.8	5	
30	1.8	5	
31	1.8	5	
32	1.8	5	
33	1.8	5	
34	1.8	5	
35	1.8	5	
36	1.8	5	
37	1.8	5	
38	1.8	5	
39	1.8	5	
40	1.8	5	
41	1.8	5	
42	1.8	5	
43	1.8	5	
44	1.8	5	
45	1.8	5	
46	1.8	5	
47	1.8	5	
48	1.8	5	
49	1.8	5	
50	1.8	5	
51	1.8	5	
52	1.8	5	
53	1.8	5	
54	1.8	5	
55	1.8	5	
56	1.8	5	
57	1.8	5	
58	1.8	5	
59	1.8	5	
60	1.8	5	
61	1.8	5	
62	1.8	5	
63	1.8	5	
64	1.8	5	
65	1.8	5	
66	1.8	5	
67	1.8	5	
68	1.8	5	
69	1.8	5	
70	1.8	5	
71	1.8	5	
72	1.8	5	
73	1.8	5	
74	1.8	5	
75	1.8	5	
76	1.8	5	
77	1.8	5	
78	1.8	5	
79	1.8	5	
80	1.8	5	
81	1.8	5	
82	1.8	5	
83	1.8	5	
84	1.8	5	
85	1.8	5	
86	1.8	5	
87	1.8	5	
88	1.8	5	
89	1.8	5	
90	1.8	5	
91	1.8	5	
92	1.8	5	
93	1.8	5	
94	1.8	5	
95	1.8	5	
96	1.8	5	
97	1.8	5	
98	1.8	5	
99	1.8	5	
100	1.8	5	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)