



## Opel Astra Cosmo

EZ 04/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 170.544km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Astra Cosmo [DE - Cp/Ca2 1.6 EU4, Cosmo, 2006 - 2010] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                         | FIN<br>W0L0AHL6785114456                                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>170.544km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                 | Leistung<br>116 PS (85 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                           | Letzter Service<br>132.489km                | Letzter Service am<br>08/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>4                                                                       | Türen<br>2/3                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2008                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                  | CO2-Emissionen<br>163g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |
| Kratzer,<br>Kerben                                                                |                                                                                   | Anderer<br>Schaden,<br>Kratzer                                                    | Kratzer                                                                           |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 220  |
| Kotflügel vorne links   | 140                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 160                      | Seitenteil hinten rechts | 180  |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 140                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                         | • Aktive Kopfstützen vorn                           |
| • Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)          | • Anti-Blockier-System (ABS)                        |
| • Audiobedienung am Lenkrad                             | • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                               | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar        |
| • Bordcomputer                                          | • Bremsassistent                                    |
| • Check-Control-System                                  | • Cosmo                                             |
| • Doppeltonfanfare                                      | • Drehzahlmesser                                    |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                  | • Elektron. Traktionskontrolle                      |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                 | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom              |
| • Fernbedienung für Klappdach (Stahl)                   | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)           |
| • Getriebe 5-Gang                                       | • Innenraumfilter: Pollenfilter                     |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz           | • Karosserie: 2-türig                               |
| • Kopfstützen hinten                                    | • Lenkrad (Sport/Leder)                             |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                       | • Mittelarmlehne hinten                             |
| • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V                            | • Nebelscheinwerfer                                 |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE | • Parkpilotsystem                                   |

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| • Raucher-Paket                     | • Reifen-Reparaturkit              |
| • Seitenairbag vorn                 | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe   |
| • Servolenkung                      | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk                   |
| • Stoßfänger Wagenfarbe             | • Wärmeschutzverglasung            |



## Sonderausstattung

---

- |                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Innenausstattung: Leder             | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                   |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links  | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts                 |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung  | • Reserverad als Notrad                               |
| • Scheibenwischer mit Regensensor     | • Sicht-Paket                                         |
| • Sitz-Komfort-Paket 2                | • Sitzbezug / Polsterung: Leder                       |
| • Sitzheizung vorn                    | • Sitzneigungsverstellung vorn links                  |
| • Sitzneigungsverstellung vorn rechts | • Sportsitze vorn                                     |
| • Windschott                          | • Zentralverriegelung / Startanlage Opel Open & Start |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



















[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)





Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Anderer Schaden, Kratzer): Lackschaden.



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)





Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)





Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)