CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 180 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	67.774km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 180 d [DE - Kb5 CLA 180 d EU6d, Progressive, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186101N302990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.774km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.113km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	50 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

2 Winrreifen und 2 Allwetterreifen montiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfortsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU - MET.

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Laderaum-Paket
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung car sharing
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenhimmel schwarz
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
767
TYP: F2CLA
PZ: 7
0,5 l
Made in Hungary
MERCEDES-BENZ AG
W1K1186101N302990
2120 kg
3575 kg
1- 1120 kg
2- 1045 kg

CarOnSale


CarOnSale

















Mercedes-Benz
Digitaler Serviceberich


Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG vertreten durch Anata Fahrzeug Service- und Vertriebs-GmbH, Niederlassung Rhein-Ruhr Karl-Geusen-Straße 185 Düsseldorf
Datum Laufleistung Service
17.07.2025 50113 km Service A
09.07.2024 27263 km Service B
07.07.2023 7644 km Service A




Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 11/2027
(9) Verantwortliche
TÜV Rheinland Berlin
Stempel und Unterschrift
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
Messwerte Betriebsbremse
Achse Links Rechts Diff. (%) Sum. (daN) Vorgabe Bremskraft (daN) Brems. Ant. Entspr. Pedalkraft (N) Achsanteil (%) Vorgabe Achsenanteil (%)
Messwerte Feststellbremse
Achse Links Rechts Diff. (%) Sum. (daN) Blockiert
Prüfungsart Diesel mit OBD
Emissionsschlüssel: 36AP**


25.03.2022
M1
AC
W1K1186101N302990
MERCEDES-BENZ
F2CLA
3210T2
HZAA150B
CLA 180 D
MERCEDES-BENZ
FZ,Z,PERS,BEF,B,8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP-AP,PVCI, M, N1 I
DIESEL
GRAU
e1*2007/46*1912*15
13.10.2021
GJ434062
0002
36AP
1950
P.4: 3400-4400*7.2/8.2:+65 B.ANH.BETR.*O.1:1600 BIS 8% STEI
G.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.A
USN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.03
2022*


Fälligkeit der nächsten
TÜV
Monat
Jahr
TÜV Rheinland Group
Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt
Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)