



Audi Q5

EZ 08/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 125.308km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6, quattro design, 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZF7J2139172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.020km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 152g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	590 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	80	Heckklappe	50 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Glanz-Paket | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kindersicherung, manuell |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radstand 2819 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) |
| • Assistenz-Paket Parken | • Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Ausstattungs-Paket: Audi Design Selection |
| • Ausstattungs-Paket: Technology Selection | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Frontkamera und Rückfahrkamera | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente | • Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder |
| • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View) | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Kraftstofftank: 70 Ltr. | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |


• Radioempfang digital (DAB)	• Rücksitz verstellbar
• Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Sound-System DSP / Audi Sound-System	• USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
• Voll-Lackierung	• Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.08.2018 27474 Chudwilen Landratsamt Chudwilen Str. 24a 41 87141 Chudwilen <i>Janische</i>		13.08.2018 27474 Chudwilen Landratsamt Chudwilen Str. 24a 41 87141 Chudwilen <i>fn</i>	
Nur zur Nutzung des Sicherheitsdienstes im informationellen Zusammenhangsver- fahren zugelassen. Dokument nur informationell gültig.			
EY392542			
Nummer des Kennzeichensdokuments		13-stellige Identifizierungsnummer des Fahrzeugs	
1) Marke 2) Typ 3) Bauart 4) Baujahr 5) Motor 6) Motorleistung 7) Motorart 8) Motorleistung 9) Motorleistung 10) Motorleistung 11) Motorleistung 12) Motorleistung	13-stellige Identifizierungsnummer des Fahrzeugs 2018 000130 FYBGA DEU230 CDC JA 90506910 BRU557 39730 AL 123 181 2018 000130 FYBGA DEU230 CDC JA 90506910 BRU557 39730 AL 123 181		
13) Motorleistung 14) Motorleistung 15) Motorleistung 16) Motorleistung 17) Motorleistung 18) Motorleistung 19) Motorleistung 20) Motorleistung		21) Motorleistung 22) Motorleistung 23) Motorleistung 24) Motorleistung 25) Motorleistung 26) Motorleistung 27) Motorleistung 28) Motorleistung 29) Motorleistung 30) Motorleistung	
31) Motorleistung 32) Motorleistung 33) Motorleistung 34) Motorleistung 35) Motorleistung 36) Motorleistung 37) Motorleistung 38) Motorleistung 39) Motorleistung 40) Motorleistung		41) Motorleistung 42) Motorleistung 43) Motorleistung 44) Motorleistung 45) Motorleistung 46) Motorleistung 47) Motorleistung 48) Motorleistung 49) Motorleistung 50) Motorleistung	
51) Motorleistung 52) Motorleistung 53) Motorleistung 54) Motorleistung 55) Motorleistung 56) Motorleistung 57) Motorleistung 58) Motorleistung 59) Motorleistung 60) Motorleistung		61) Motorleistung 62) Motorleistung 63) Motorleistung 64) Motorleistung 65) Motorleistung 66) Motorleistung 67) Motorleistung 68) Motorleistung 69) Motorleistung 70) Motorleistung	
71) Motorleistung 72) Motorleistung 73) Motorleistung 74) Motorleistung 75) Motorleistung 76) Motorleistung 77) Motorleistung 78) Motorleistung 79) Motorleistung 80) Motorleistung		81) Motorleistung 82) Motorleistung 83) Motorleistung 84) Motorleistung 85) Motorleistung 86) Motorleistung 87) Motorleistung 88) Motorleistung 89) Motorleistung 90) Motorleistung	
91) Motorleistung 92) Motorleistung 93) Motorleistung 94) Motorleistung 95) Motorleistung 96) Motorleistung 97) Motorleistung 98) Motorleistung 99) Motorleistung 100) Motorleistung		101) Motorleistung 102) Motorleistung 103) Motorleistung 104) Motorleistung 105) Motorleistung 106) Motorleistung 107) Motorleistung 108) Motorleistung 109) Motorleistung 110) Motorleistung	
111) Motorleistung 112) Motorleistung 113) Motorleistung 114) Motorleistung 115) Motorleistung 116) Motorleistung 117) Motorleistung 118) Motorleistung 119) Motorleistung 120) Motorleistung		121) Motorleistung 122) Motorleistung 123) Motorleistung 124) Motorleistung 125) Motorleistung 126) Motorleistung 127) Motorleistung 128) Motorleistung 129) Motorleistung 130) Motorleistung	
131) Motorleistung 132) Motorleistung 133) Motorleistung 134) Motorleistung 135) Motorleistung 136) Motorleistung 137) Motorleistung 138) Motorleistung 139) Motorleistung 140) Motorleistung		141) Motorleistung 142) Motorleistung 143) Motorleistung 144) Motorleistung 145) Motorleistung 146) Motorleistung 147) Motorleistung 148) Motorleistung 149) Motorleistung 150) Motorleistung	
151) Motorleistung 152) Motorleistung 153) Motorleistung 154) Motorleistung 155) Motorleistung 156) Motorleistung 157) Motorleistung 158) Motorleistung 159) Motorleistung 160) Motorleistung		161) Motorleistung 162) Motorleistung 163) Motorleistung 164) Motorleistung 165) Motorleistung 166) Motorleistung 167) Motorleistung 168) Motorleistung 169) Motorleistung 170) Motorleistung	
171) Motorleistung 172) Motorleistung 173) Motorleistung 174) Motorleistung 175) Motorleistung 176) Motorleistung 177) Motorleistung 178) Motorleistung 179) Motorleistung 180) Motorleistung		181) Motorleistung 182) Motorleistung 183) Motorleistung 184) Motorleistung 185) Motorleistung 186) Motorleistung 187) Motorleistung 188) Motorleistung 189) Motorleistung 190) Motorleistung	
191) Motorleistung 192) Motorleistung 193) Motorleistung 194) Motorleistung 195) Motorleistung 196) Motorleistung 197) Motorleistung 198) Motorleistung 199) Motorleistung 200) Motorleistung		201) Motorleistung 202) Motorleistung 203) Motorleistung 204) Motorleistung 205) Motorleistung 206) Motorleistung 207) Motorleistung 208) Motorleistung 209) Motorleistung 210) Motorleistung	
211) Motorleistung 212) Motorleistung 213) Motorleistung 214) Motorleistung 215) Motorleistung 216) Motorleistung 217) Motorleistung 218) Motorleistung 219) Motorleistung 220) Motorleistung		221) Motorleistung 222) Motorleistung 223) Motorleistung 224) Motorleistung 225) Motorleistung 226) Motorleistung 227) Motorleistung 228) Motorleistung 229) Motorleistung 230) Motorleistung	
231) Motorleistung 232) Motorleistung 233) Motorleistung 234) Motorleistung 235) Motorleistung 236) Motorleistung 237) Motorleistung 238) Motorleistung 239) Motorleistung 240) Motorleistung		241) Motorleistung 242) Motorleistung 243) Motorleistung 244) Motorleistung 245) Motorleistung 246) Motorleistung 247) Motorleistung 248) Motorleistung 249) Motorleistung 250) Motorleistung	
251) Motorleistung 252) Motorleistung 253) Motorleistung 254) Motorleistung 255) Motorleistung 256) Motorleistung 257) Motorleistung 258) Motorleistung 259) Motorleistung 260) Motorleistung		261) Motorleistung 262) Motorleistung 263) Motorleistung 264) Motorleistung 265) Motorleistung 266) Motorleistung 267) Motorleistung 268) Motorleistung 269) Motorleistung 270) Motorleistung	
271) Motorleistung 272) Motorleistung 273) Motorleistung 274) Motorleistung 275) Motorleistung 276) Motorleistung 277) Motorleistung 278) Motorleistung 279) Motorleistung 280) Motorleistung		281) Motorleistung 282) Motorleistung 283) Motorleistung 284) Motorleistung 285) Motorleistung 286) Motorleistung 287) Motorleistung 288) Motorleistung 289) Motorleistung 290) Motorleistung	
291) Motorleistung 292) Motorleistung 293) Motorleistung 294) Motorleistung 295) Motorleistung 296) Motorleistung 297) Motorleistung 298) Motorleistung 299) Motorleistung 300) Motorleistung		301) Motorleistung 	

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle)



Stoßstange vorne (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)