



Citroen Grand C4 Picasso/Spacetourer Selection

EZ 12/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 120.420km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand C4 Picasso/Spacetourer Selection [DE - Van5 1.6.16V THP155/165 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VF73A5GZTGJ837885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.420km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.133km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
		Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	45	Heckklappe	-
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinder-Paket
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar

- Kopf-Airbag-System

- Modellpflege

- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

- Panorama-Frontscheibe

- Pyrotechnischer Gurtstraffer

- Reifendruck-Kontrollsystem

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)

- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitzlehnen vorn klappbar

- Stop-Start-Anlage

- Tagfahrlicht LED

- USB-Anschluss

- Wegfahrsperre mit Transponder

- Kofferraumabdeckung

- Lenkrad (Leder)

- Motor 1,6 Ltr. - 121 kW THP

- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

- Parkbremse elektrisch

- Reifen-Reparaturkit

- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Seitenscheiben Akustikglas

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten

- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Taschenlampe, herausnehmbar

- Vorrüstung für Standheizung Webasto



Sonderausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)

- Anhängerkupplung (Kugelpfropf abnehmbar)

- Einparkhilfe hinten

- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Sitzausstattung: 7-Sitzer

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)

- Drive-Assist-Paket Selection 2

- Einparkhilfe vorn

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)

- Rückfahrkamera

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.12.16	3001	ALB000243	2	01	121 / 6000	210
M1	AF		4602			1826
VF73A5GZTGJ837885	5		1638-1644			1395-1648
CITROEN				70		
3			129	2150		2150
A5GZ			1100	1175		
T/2SM			1100	1175		
			75	3750		70
G4 PICASSO			1500	690	7	
CITROEN (F)			205/60R16 90H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60R16 90H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2015/45W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	3640	1598				
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3350kg*ww.AHK 1t.						
EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)