



Mazda 6 Sports-Line

EZ 06/2014 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 93.427km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Sports-Line [DE - Lim4 2.5 SKYACTIV-G 192 EU5, Sports-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN JMZGJ523821174281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.427km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.488 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	155 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	90	Heckklappe	340 
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 4-türig
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Log-in-System | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,5 Ltr. - 141 kW KAT | • Multi-Info-Display |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: Rubinrot Metallic |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • TFT-Farbdisplay | • Tagfahrlicht LED |
| • Technik-Paket | • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) |
| • Touring-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System | • Sonderlackierung Rubinrot Metallic |
|---|--------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














27.06.2014	7118	AFU00005X	2	1	141/5700	223
M1	AA		4865-4870		1840-1840	
JMZGJ523821174281	7		1450-1450		1515-1515	
Mazda			-	75	-	
GH.			148	2000	2000	
523			1075	1025	-	
82W0			1075	1025	-	
-			077	03750	072	
Mazda6			1500	680	5	-
MAZDA (J)			225/55R17 97V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R17 97V			
Limousine			-			
715/2007*630/2012J			Rot		3	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			B1*2001/116*0448*18			
BENZIN			28.03.2014	K	WG987620	
0001	35J0	2488	-			
O.1: 1700 BIS 8* STEIG.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)