CarOnSale

# Renault Twingo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2019 | 61.496km | 65 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Twingo | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF1AH000X64328717 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>61.496km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>65 PS (48 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>29.746km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>124g/km (WLTP)<br>100g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **130 µm** | Beifahrertür | **140 µm** |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | **130 µm** | Türe hinten rechts | **140 µm** |
| Seitenteil hinten links | **130 µm** | Seitenteil hinten rechts | **130 µm** |
| Motorhaube | - | Heckklappe | - |
| Dach | **130 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | Hier die Tonaufnahme anhören |
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen integriert
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW SCe
- Radiovorbereitung
- Radzierkappen
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Eclipse
- Sonderlackierung Pyrénées-Weiß
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















4SPORTS

VF1AHOOOX64328717


CarOnSale

TWINGO
CarOnSale




Auto

















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)