



Opel Meriva Innovation

EZ 02/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 94.235km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Innovation ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9EM7G4143403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.235km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.362km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	405 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	205 	Heckklappe	165 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten im Fond
- Licht-Paket
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail

• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	• OnStar SOS Service
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifendruckwarner
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht LED
• Audiobedienung am Lenkrad	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht LED
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA



Sonderausstattung

• Funktions-Paket	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reserverad als Notrad	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Ablagetisch an Rückenlehne	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 06.05.14 km: 74367 km

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Rollenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Bremsbeläge hinten
☒ Zündkerzen
☒ Zündkabel
☒ Zündschlüssel
☒ Kühlmittel

Auto Service Schorr GmbH
 Sauerbrunnstr. 47
 66386 St. Ingbert
 Tel. 06894/384000

Auto Service Partner
 Kund und Unterschrift

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 16.04.14 km: 79652

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Rollenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Bremsbeläge hinten
☒ Zündkerzen
☒ Zündkabel
☒ Zündschlüssel
☒ Kühlmittel

Auto Service Schorr GmbH
 Sauerbrunnstr. 47
 66386 St. Ingbert
 Tel. 06894/384000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Ablösung



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Ablösung



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)